

EXFA

ПРОИЗВОДСТВО ПОСТАВКА



КОМПЛЕКТОВ ПНЕВМОПОДВЕСОК
НА ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ

Telegram: @Gelik_Fort



Наша компания официально зарегистрированная юр лицо в Китае, офис расположен г Guangzhou (广州), провинция Guangdong Province, в нашем арсенале огромный перечень лицензий и личного опыта, для ведения бизнеса на территории материкового Китая
В наличие Международная Лицензия импорт - экспорт

**МЫ ГОВОРИМ НА РУССКОМ, ДУМАЕМ НА КИТАЙСКОМ
ЗНАЕМ ВСЕ ТОНКОСТИ МЕНТАЛИТЕТА С КЕМ РАБОТАЕМ
В ОТЛИЧИЕ ОТ ЗАЛЕТНЫХ ФРИЛАНСЕРОВ И НАСТАВНИКОВ ПО КИТАЮ !!!**

Наша деятельность:

- Поиск поставщиков и производителей
- Поиск, выкуп и проверка товаров и оборудования любой сложности
- Комплексная проработка линий по производству под ключ
- Помощь в доставке грузов в любые страны мира
- Юридическая помощь при работе с Китаем
- Помощь в решении проблем с поставщиками, производителями
- Помощь в переводе технической документации

С нами, Вы получаете колоссальную поддержку со стороны наших специалистов, поскольку они:

- Обладают знаниями особенностей китайского рынка
- Владеют обширной базой данных китайских производителей
- Нацелены на максимальное снижение закупочной стоимости
- Предоставят клиенту максимально выгодные условия сотрудничества
- Гарантируют качество и эффективность продукции
- Оказывают помощь в разрешении проблемных вопросов с поставщиками из Китая

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете обратиться за Бизнес - консультацией по указанным контактам:

**ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ НА УКАЗАННЫЕ КОНТАКТЫ
НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM**

Все отчеты вы можете посмотреть на наших каналах в телеграмм:

https://t.me/China_business_1

https://t.me/Import_Export_HK

https://t.me/Machine_Tools1

https://t.me/China_metal_supply

https://t.me/china_engineering

https://t.me/fast_house_China

https://t.me/Foton_S_parts

ПНЕВМОПОДВЕСКИ ДЛЯ ЛЮБОГО АВТО – ПОКУПАЙТЕ ВЫГОДНО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Приобретайте комплект пневмоподвески у нас, и вы будете приятно удивлены — даже при высокой скорости авто будет держать дорогу, прекратит клониться вбок на поворотах и проседать под тяжелым весом.

Мы предлагаем приобрести качественную продукцию напрямую от производителя. Покупая у нас, Вы избежите переплат и длительных поисков нужной модели. Для помощи в выборе — звоните, консультанты Пневмоподвески.ру помогут определиться с моделью и ответят на все вопросы.

АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

В нашем каталоге Вы найдете пневмоподвески для грузовиков и коммерческого транспорта, а также все комплектующие аксессуары по приятным ценам.

Комплект пневмоподвески состоит в основном из:

- пневмобаллонов;
- фитингов-переходников;
- фитингов угловых;
- пневмомагистралей;
- клапанов регулирования давления.

Комплектующие могут отличаться, поэтому уточняйте наличие необходимого Вам набора или смотрите в каталоге.

Для выбора товара заходите в каталог пневмоподушек, где Вы сможете просмотреть весь ассортимент и купить комплект пневмоподвески.

Комплекты пневмоподвески помогут:

- увеличить клиренс автомобиля с весом;
- защитить подвески, а также детали от поломок;
- обеспечить комфортабельное передвижение авто;
- использовать максимум грузоподъемности;
- сократить нагрузку на рессоры и амортизаторы, которые были в транспорте изначально;
- уменьшить расходы на починку и уход за штатной подвеской;
- улучшить устойчивость машины и ее управляемость.

Если Вам не удалось быстро найти пневмобаллоны в подвеску, пневматические амортизаторы или что-то еще — звоните, мы поможем с поиском!

НА КАКИЕ ГРУЗОВИКИ ВЫПУСКАЕМ ПНЕВМОПОДВЕСКУ:

Air Bag

Mercedes Benz

Daf

Iveco

Man

Rvi/Iris

Scania

Volvo

Hendrickson

Meritor





Bpm









Saf









Производим пневмоподвеску по требованию, чертежам заказчика, если Вы не нашли нужную пневмоподвеску в нашем каталоге, мы можем ее произвести и отправить Вам.












Полный видео отчет с производства смотрите на наших каналах в Telegram













https://telesco.pe/Import_Export_HK/8991





<p>Bellow No.: 0A230(低)</p>	<p>1V 6005SA</p>	<p>KG</p>	<p>No piston</p>
	<p>Toyo : TRL230M Standard bus air spring</p>		
<p>Bellow No.: 0A230(中)</p>	<p>1V 6004SA</p>	<p>KG</p>	<p>No piston</p>
	<p>Toyo : TRL230M2 Standard bus air spring</p>		
<p>Bellow No.: 0A230(高)</p>	<p>1V 6000</p>	<p>KG</p>	<p>铁活塞</p>
	<p>Toyo : TRL230L UD : 53106-99204 : 6112-230383</p>		
<p>Bellow No.: 0A230(高)</p>	<p>1V 6001SA</p>	<p>KG</p>	<p>No piston</p>
	<p>Toyo : TRL230L UD : 53106-99204</p>		

















Bellow No.: 0A230(高)	1V 6002SA		No piston
		Toyo : TRL230L UD : 53106-99201	
Bellow No.: 0A230(高)	1V 6003SA		No piston
		Toyo : TRL230L UD : 53106-99200	
Bellow No.: 0A230(高)	1V 6006SA		No piston
		Toyo : TRL230L Standard bus air spring	
Bellow No.: 0A230(高)	1V 6049SA		No piston
		Toyo : TRL230L UD : 53106-99201	

















Bellow No.: 0A2709	1V 3306	 KG	铁活塞
		Airtech : 36306K DT : 2.62438 Volvo : 20573306	
Bellow No.: 0A2732	1V 6022	 9.013	铁活塞
		Contitech : 1R12-825 / 566-24-3-524 DT : 2.61032 Volvo : 20703452 / 21057939 : 21013010 / 21513836	
Bellow No.: 0A2732	1V 6022SA	 9.013	No piston
		Contitech : 1R12-826 / 566-24-3-524 DT : 2.61032 Volvo : 20703452 / 21057939 : 21013010 / 21513836	
Bellow No.: 0A2732	1V 6122	 8.493	铁活塞
			













Bellow No.: 0A4183	1V 9393	 10.129	铁活塞
		Contitech : 4183 NP 24 Airtech : 135822 / 34183-24C Peautomotive : 084.271-11A : 084.271-12A/14A/17A : 084.271.71A/71A/74A Templin : 04.010.6200.030 DaimlerChrysler: A9423202321 BENZ : A9423202321 : A9423201321 / A9423201421	
Bellow No.: 0A4390-1	1V 6023SA		No piston
		Contitech : 4390N1 Phoenix : 1KF21-1 Airtech : 34390-01P DT : 4.80376 FEBI : 32817/15022 Peautomotive : 084.107-10A / 084.107-70A : 084.107-20A / 084.107-40A Templin : 04.010.6000.94 : 04.010.6006.941 BENZ : A9423280001	
Bellow No.: 0A4390-1	1V 6024		铁活塞
		Contitech : 4390NP01 Goodyear : 9505 Phoenix : 1KF21-1NP Airfren : 20.4390.1CM FEBI : 32816/15022 WABCO : 9518950500 Peautomotive : 084.107-11A / 21A : 084.107-41A / 084.107-71A Airtech : 34390-01K / 130982 Templin : 04.060.6006.940 BENZ : A9423200121	DunlopFR : D12T10 DT : 4.80868 Mertor : MLF7108 DB Truck : 9423200121 Granning : 15956
Bellow No.: 0A4390-2	1V 6025SA		No piston
		Firestone : W01-M58-8619 Contitech : 4390N2 Phoenix : 1KF21-2 Airtech : 34390-02P DT : 4.80359 Peautomotive : 084.107-12A / 084.107-75A : 084.107-15A/084.107-22A : 084.107-25A/084.107-42A : 084.107-45A/084.107-72A Templin : 04.010.6000.951 / 04.060.6006.951 BENZ : A9423280101 / A9423280501	













Bellow No.: 0A4390-2	1V 6026	 7.66	 铁活塞
		Contitech : 4390NP02 Goodyear : 9506 Phoenix : 1KF21-2NP Peautomotive : 084.107-12A : 084.107-72A : 084.107-22A : 084.107-42A Templin : 04.060.6000.095 : 04.060.6006.095 BENZ : A9423200221	FEBI : 32818 WABCO : 9518950600 Granning : 15957 Meritor : MLF7109 Airtech : 34390-02K : 131002 Dunlop FR : D12T11
Bellow No.: 0A4390-2	1V 6103		
		Contitech : 4390NP03 Airtech : 34390-03K Airfren : 20.4390.2CM : 20.4390.3CM DT : 4.80852 Pesutomotive : 084.107-13A : 084.107-73A Templin : 04.010.6100.049 BENZ : A9423200421	
Bellow No.: 0A4713	1V 6027	 10.261	 铁活塞
		Firestone : W01-M58-9760 : 1T17BR-8 Goodyear : 1R12-762 Contitech : 4713NP02 Trucktechnic : TT23.09.098 CF Gomma : 1TS300-28 Peautomotive : 084.107-11A/41 : 084.107-71A Templin : 04.060.6006.480 : 04.010.6100.480 : 04.030.6102.480	Phoenix : 1DF22C-1 Airtech : 34713K : 131842 DT : 2.62061 FEBI : 20501 Meritor : MLF7098 Dunlop FR : D12B24 Volvo : 1076594 : 1076595
Bellow No.: 0A4713	1V 6027SA	 8.949	 No piston
		Firestone : W01-M58-9760 : 1T17BR-8 Goodyear : 1R12-762 Contitech : 4713NP02 Trucktechnic : TT23.09.098 CF Gomma : 1TS300-28 Peautomotive : 084.107-11A/41 : 084.107-71A Templin : 04.060.6006.480 : 04.010.6100.480 : 04.030.6102.480	Phoenix : 1DF22C-1 Airtech : 34713K : 131842 DT : 2.62061 FEBI : 20501 Meritor : MLF7098 Dunlop FR : D12B24 Volvo : 1076594 : 1076595









Bellow No.: 0A4718	1V 5829	KG	铁活塞
	<ul style="list-style-type: none"> Contitech : 4718NP01 VOLVO : 1075363 Airtech : 34718K / 131962 Airfren : 20.4718.1CM DT : 2.61027 Granning : 15658 Peautomotive : 084.281-11A / 084.281-71A Templin : 04.010.6100.660 / 04.060.6106.820 Meritor : MLF7142 Scania : 1075363 		
Bellow No.: 0A4757-1	1V 5868	KG 7.81	铁活塞
	<ul style="list-style-type: none"> Contitech : 4757NP01 Goodyear : 9579 Dunlop FR : S13T01 CF Gomma : 1VSC300-26 Granning : 15962 Airfren : 20.4757.1CM Templin : 04.060.6006.960 Peautomotive : 084.111-11A : 084.111-71A BENZ : A9423200117 	<ul style="list-style-type: none"> Airtech : 34757-01K : 132982 DT : 4.80374 Pirelli : 1VSC300-26 Meritor : MLF7164 	
Bellow No.: 0A4757-2	1V 9868	KG	铁活塞
	<ul style="list-style-type: none"> Contitech : 4757NP02 Airtech : 34757-02K Airfren : 20.4757.9Cm DT : 4.80574 Peautomotive : 084.111-13A / 084.111-73A Templin : 04.010.6100.221 BENZ : A9743280001 / A9743280417 : A9743280101 / A9743280217 		
Bellow No.: 0A4881	1V 8601SA	KG	No piston
	<ul style="list-style-type: none"> Firestone : W01-M58-8601 : 1T66F-7.0 Contitech : 4881NP02 : 50495 Goodyear : 1R14-701 WABCO : 9518950600 BPW : 05.429.40.01.0 BPW Type : BPW36K IVECO : 500036829 	<ul style="list-style-type: none"> Phoenix : 1DK32K Taurus : UR838-01T Dunlop FR : D14U37 Airtech : 120462 : 34881P Granning : 15961 Meritor : MLF7040 	

















Bellow No.: 0A4881	1V 8602	 12.999	 塑料活塞
		Firestone : W01-M58-8602 : 1T66D-7.0 Contitech : 4881NP02 Goodyear : 1R14-757 Dunlop : D141444 Granning : 16905 BPW : 05.429.40.08.1 / 05.429.41.36.0 : 05.429.41.21.0/05.429.41.31.0 BPW Type : 05.429.43.41.0 IVECO : 500036830	
Bellow No.: 0A4882	1V 9410	 9.43	 铁活塞
		Contitech : 4882N1P05 Airtech : 135512/34882C Airfren : 20.1882.5CM DT : 3.66422 MD : 14882-K / 116102-10 Templin : 04.010.6100.930 MAN : 81.43600.6036	
Bellow No.: 0A4883	1V 4101	 9.85	 铁活塞
		Contitech : 4883N1P07 Airtech : 34883K DT : 3.66421 MAN : 81.43600.6038	
Bellow No.: 0A4884	1V 6046SA	 5.15	 No piston
		Contitech : 4884N1P01 Goodyear : 1R11-820 Airtech : 122162 / 34884P Airfren : 20.4884.6CM Granning : 94001 DT : 3.66405 Peautomotive : 084.251-10A / 084.251-70A Templin : 04.010.6100.950 : 04.050.6005.820 / 04.060.6103.950 Meritor : MLF7138 MAN : 81436010152	









<p>Bellow No.: 0A4884</p>	<p>1V 6047</p>	<p> 10.182</p>	<p> 铁活塞</p>
		<p>Contitech : 4884N1P06 Airtech : 34884K Airfren : 20.4884.6.CM DT : 3.66423 Templin : 04.010.6200.080 MAN : 81.43600.6035 Firestone : W01-768-1293 /1T17HR Vibracoustic : V1DF26S-2 SRI : 1R250C-3</p>	
<p>Bellow No.: 0A4922</p>	<p>1V 9783</p>	<p> </p>	<p> 铝活塞</p>
		<p>Goodyear : 1R12-603 / 566324108 Freightliner : 6813200017 : A16-14004-000 / A16-14004-001 Triangle : 8382</p>	
<p>Bellow No.: 0A644</p>	<p>1V 6007</p>	<p> 7.754</p>	<p> 铁活塞</p>
		<p>Contitech : 644NP04 Standard bus air spring</p>	
<p>Bellow No.: 0A644</p>	<p>1V 644SA</p>	<p> </p>	<p> No piston</p>
		<p>Contitech : 4644N BENZ : A6293270001</p>	













Bellow No.: 0A6604	1V 6911	 5.975	 铁活塞
		Granning : 93919	
Bellow No.: 0A6605	1V 4560	 10.23	 铁活塞
		Granning : 92620 Contitech : 4560 NP 03 Volvo : 2124745 / 22058737	
Bellow No.: 0A6605	1V 6035	 8.828	 铁活塞
		Firestone : W01-M58-8472 Meritor : MLF7154 Contitech : 6605NP01 Phoenix : 1DF20D-1 Goodyear : 1R11-805 Dunlop FR : D11B42 Templin : 04.060.6106.991 Airtech : 37803K Granning : 93914 Airfren : 20.6605.1CM WABCO : 9518110050 DT : 2.62176 Volvo : 20427800/20427803 : 20456150/20531984 : 20582206/3171692 : 21961374	
Bellow No.: 0A6605	1V 6035SA		 No piston
		Firestone : W01-M58-8472 Meritor : MLF7154 Contitech : 6605NP01 Phoenix : 1DF20D-1 Goodyear : 1R11-805 Dunlop FR : D11B42 Templin : 04.060.6106.991 Airtech : 37803K Granning : 93914 Airfren : 20.6605.1CM WABCO : 9518110050 DT : 2.62176 Volvo : 20427800/20427803 : 20456150/20531984 : 20582206/3171692 : 21961374	

















Bellow No.: 0A6605	1V 6037	 10.446	 铁活塞
		Granning : 93807	
Bellow No.: 0A6606	1V 4562		 铁活塞
		Granning : 92624 Contitech : 4562 NP 03 Volvo : 2124747 / 22056630	
Bellow No.: 0A6606	1V 6036	 8.713	 铁活塞
		Firestone : W01-M58-8477 Contitech : 6606NP01 Phoenix : 1D20E-1 Airtech : 134462 / 37804K Granning : 93910 DT : 2.62430 Templin : 04.060.6206.071 Meritor : MLF7181 Volvo : 20582209 / 20427804 : 20531986 / 20456154 : 31171694 / 20427801	
Bellow No.: 0A6606	1V 6036SA		 No piston
		Firestone : W01-M58-8477 Contitech : 6606NP01 Phoenix : 1D20E-1 Airtech : 134462 / 37804K Granning : 93910 DT : 2.62430 Templin : 04.060.6206.071 Meritor : MLF7181 Volvo : 20582209 / 20427804 : 20531986 / 20456154 : 31171694 / 20427801	













Bellow No.: 0A6606	1V 8477	KG	铁活塞
		Firestone : W01-M58-8477 / 1T15LNR-3 Goodyear : 1R11-848 Contitech : 6606NP01 Phoenix : 1D20E-1 Airtech : 37804K Granning : 93910 Vibracoustic : VIDF20A-1 DT : 2.62430 Templin : 04.060.6206.071 Meritor : MLF7181 Volvo : 20427801/20428804/20456154/20582209	
Bellow No.: 0A6607	1V 7752	KG 7.576	铁活塞
		Firestone : W01-M58-8473 Contitech : 6607NP01 Goodyear : 1R11-805 Phoenix : 1DF17A-1 Dunlop FR : D11B42 Templin : 04.060.6206.060 WABCO : 9518110060 Volvo : 20582214 / 20531987 : 1076418 / 31171695 : 20456156 / 20374511 Granning : 93911 Airfren : 20.6607.1CM DT : 2.62178 Meritor : MLF7170 Airtech : 134302 : 36418K	
Bellow No.: 0A6608	1V 6030	KG 7.964	铁活塞
		Firestone : W01-M58-8474 Contitech : 6608NP01 Goodyear : 1R10-704 Phoenix : 1DF17B-1 Airfren : 20.6608.1CM Templin : 04.020.6201.05C : 04.060.6206.050 Volvo : 20582215 / 20531985 : 20456152 / 20374510 : 3171693 / 1076416 Airtech : 132902 : 36416K Granning : 92500 WABCO : 9518110020 DT : 2.62177 Meritor : MLF7151	
Bellow No.: 0A6608	1V 6030SA	KG	No piston
		Firestone : W01-M58-8474 Contitech : 6608NP01 Goodyear : 1R10-704 Phoenix : 1DF17B-1 Airfren : 20.6608.1CM Templin : 04.020.6201.05C : 04.060.6206.050 Volvo : 20582215 / 20531985 : 20456152 / 20374510 : 3171693 / 1076416 Airtech : 132902 : 36416K Granning : 92500 WABCO : 9518110020 DT : 2.62177 Meritor : MLF7151	

















Bellow No.: 0A6609	1V 4925	 9.156	 铁活塞
		Contitech : 6609NP01 Airtech : 34925K Airfren : 20.4798.CM DT : 2.61018 / 2.61015 Templin : 04.060.6306.080 Volvo : 20554761 / 1075365 : 1629782 / 20452138	
Bellow No.: 0A661	1V 6008	 9.283	 铁活塞
		Contitech : 661NP01 Peautomotive : 084.088-11A Renault : 5010073846 Templin : 04.060.6006.120 : 04.010.6000.120 Truck Technik : TT23.09.001 Kessbohrer : 4731032000 : 4731031000 : 4731012000 : 4731030000 : 4771427000 Granning : 91303 Airtech : 3661K DT : 6.13015 : 2.61021 Auwurter : 102100200 : 100110100 Meritor : MLF7000 : MLF7156 RVI : 5.010.073.846 IRIS : 5.010.073.846 Volvo : 134445	
Bellow No.: 0A724	1V 8901		 铁活塞
		Contitech : 724NP02 / 724N Goodyear : 1R11-711 Granning : 16101 Gigant : 166225 / 246169 / 3053 Airtech : 135572 / 3724K Meritor : MLF7116	
Bellow No.: 0A725	1V 8969		 铁活塞
		Firestone : W01-M58-8969 Contitech : 725NP02 Goodyear : 1R14-747 Taurus : UR836-11 Dunlop FR : D14B40 Gigant : 166217 : 246149/3653 WABCO : 9518147570 Airtech : 130002/3725K Granning : 15867 Pirelli : TCS360-45 Pirelli Airtich : 205800 Meritor : MLF7103 Phoenix : 1DF32 CF Gomma : 202964 : 1TCS360-45	













Bellow No.: 0A725	1V 7529SA		No piston
		Firestone : W01-M58-7529 : 1T66F-10.8 : W01-M58-8610 : W01-M58-8696 Contitech : 725NP01/725N Goodyear : 1R14-704 Pirelli Aiticle : 20296 Granning : 16100/15634 WABCO : 9518147040	Taurus : UR836-11 Dunlop FR : D14U38 Gigant : 3653/166217 : 246149 Meritor : MLF7100 Pirelli : 1TCS360-45 Airtech : 120002 : 3725P
Bellow No.: 0A769	1V 6009		7.785
		Contitech : 769MB Phoenix : 1E18-02 Airtech : 34769-C Templin : 04.010.6200.650 Van Hool : 624319-860 Menarini : 252933 RVI/IRIS : 5.000.805.999 / 5.000.786.284 : 5.000.786.640 / 5.000.786.641	
Bellow No.: 0A782	1V 6010		7.833 铁活塞
		Contitech : 782NP04 Airtech : 3876K Templin : 04.060.6006.700 Peautomotive : 084.049-11A IRIS : 5.010.073.847 RVI/Renault : 5.010.073.847	
Bellow No.: 0A782	1V 6101		7.205 铁活塞
		Contitech : 782MB-3 BENZ : A6673280101	

















Bellow No.: 0A836	1V 8721	 9.296	 铁活塞
		Firestone : W01-M58-8721 Contitech : 836M2K1 / 60210 Goodyear : 1R12-711 Phoenix : 1DF25-13 Taurus : KR721-03 Dunlop FR : D13B31 Airtech : 131062 / 3836-02K Granning : 15996 WABCO : 9518127110 Meritor : MLF8059 VDL/DAF : 0388167	
Bellow No.: 0A881	1V 4116		 铁活塞
		Goodyear : 1R14-117 / 1R14-116 : 566283031 / 566-24-3-038 FUSO OE : MK312367 Model : FP547 / FP54J (拖车) : 56628211600071 : 591K83046100	三菱
Bellow No.: 0A881	1V 6013	 14.951	 塑料活塞
		Firestone : W01-M58-8966 / 1T66F-10.8 Contitech : 881MB / BPW36 Goodyear : 1R14-703 Meritor : MLF7065 Taurus : KR836-05 Dunlop FR : D14B36 Phoenix : 14DK32-1 Granning : 15917 Airtech : 130522/3881-01K Pirelli : 1TC360-45 WABCO : 9518147120 BPW : 05.429.40.08.1 / 05.429.40.61.1/05.429.41.3	
Bellow No.: 0A881	1V 8610		 铁活塞
		Firestone : W01-M58-8610 / 1T66F-10.8 Contitech : 725NP03 Dunlop FR : D14B43 Airtech : 3725-01C Gigant : 166252 / 247103 (车桥号) WABCO : 9518147560 IVECO : 500036874 GOODYEAR : 1R14-814 / 566283501	













Bellow No.: 0A881	1V 8966	 19.966	 铁活塞
		Firestone : W01-M58-8966 Taurus : KR836-05 : 1T66F-10.8 Dunlop FR : D14B36 Contitech : 881MB/BPW36 Phoenix : 14DK32-1 Goodyear : 1R14-703 Granning : 15917 Airtech : 130522 Pirelli : 1TC360-45 : 3881-01K Meritor : MLF7065 BPW : 05.429.40.08.1 WABCO : 9518147120 : 05.429.40.61.1 : 05.429.41.36.1	
Bellow No.: 0A881	1V 8966-1		 铁活塞
		Firestone : W01-358-8966	
Bellow No.: 0A881	1V 8978SA		 No piston
		Firestone : W01-M58-8978 Phoenix : 1DK32-1 : 1T66F-10.8 : 1DK32-36 Contitech : 881MB Granning : 15790 : BPWE36 WABCO : 9518147080 Goodyear : 1R-14-708 Pirelli : 1TC360-45 CF Gomma : 1TC360-45 : 204530 Airtech : 120222 Taurus : UR836-01T : 3881P Meritor : MLF7066 Connect : MD1881 : 300520.190.2.02 BPW : 05.429.40.01.0	
Bellow No.: 0A887	1V 6014	 7.942	 铁活塞
		Firestone : W01-M58-8683 : 1T15LNR3 Contitech : 887MK1 / 60211 Airtech : 134782 / 38683K Granning : 16224F Meritor : MLF7053 VDL/DAF : 0392022 DAF : 0392022	

















Bellow No.: 0A887	1V 6014SA	 3.608	 No piston
		Firestone : W01-M58-8683 : 1T15LNR3 Contitech : 887MK1 / 60211 Airtech : 134782 / 38683K Granning : 16224F Meritor : MLF7053 VDL/DAF : 0392022 DAF : 0392022	
Bellow No.: 0A887	1V 6015		
		Firestone : W01-M58-8683 : 1T15NR-3 Contitech : 887MBK6 Airtech : 134902 / 3887K Granning : 16045 Meritor : MLF7172 AVDL/DAF : 1141525 DAF : 1141525	
Bellow No.: 0A940	1V 6017SA	 5.621	 No piston
		Goodyear : 1R11-801 Contitech : 4960NP02 Airtech : 135732 / 34960K BPW : 05.429.41.77.0 Meritor : MLF7173	
Bellow No.: 0A940	1V 6018SA		 No piston
		Goodyear : 1R11-800 Contitech : 4961NP02 Airtech : 135752 / 34961KPP Granning : 16244 BPW : 05.429.42.04.0 Meritor : MLF7175	









Bellow No.: 0A940	1V 8607	 1.83	 塑料活塞
		BPW : 05.429.43.86.0 : 05.429.40.910	
Bellow No.: 0A940	1V 8609	 9.403	 塑料活塞
		Friestone : W01-M58-8609 Phoenix : 1DK21K : 1T17J : CPL.BPW30 Goodyear : 1R11-763 Dunlop Fr : D11B39 Contitech : 940MB Meritor : MLF7042 WABCO : 9518117630 Airtech : 130202 Granning : 15919 : 3940K BPW Type : BPW30K BPW : 05.429.42.41.1 : 05.429.40.93.1	
Bellow No.: 0A940	1V 8613SA		 No piston
		Firestone : W01-M58-8613 Phoenix : 1DK21K : 1T177D-4.3 Dunlop FR : D11U31 Goodyear : 1R11-703 Taurus : UR732-01T Contitech : 940MB/50245 Pirelli : 1TC300-3.0 Airtech : 120242 Meritor : MLF7045 : 3940P Granning : 15961 WABCO : 9518117030 BPW : 05.429.40.91.0 : 05.429.41.29.0	
Bellow No.: 0A940	1V 8618		 塑料活塞
		Granning : 17918A BPW : 05.429.43.85.0 : 05.429.40.030	

















Bellow No.: 0A940	1V 8621	 KG	 塑料活塞
		Granning : 16919	
Bellow No.: 0A941	1V 6019SA	 KG	 No piston
		Firestone : W01-M58-8620 Phoenix : 1DK21 : 1T17D-8.3 : 50246 Goodyear : 1R11-700 Dunlop FR : D11U30 Contitech : 941MB Taurus : UR7300-1T Granning : 15901 Meritor : MLF7047 Pirelli : 1T300-36 Airtech : 120262 BPW : 05.429.40.02.0 : 3941P : 05.429.40.34.0 WABCO : 9518117000	
Bellow No.: 0A941	1V 8619	 KG	 塑料活塞
		Firestone : W01-M58-8619 Meritor : MLF7046 : W01-M58-8668 Pirelli : 1TC300-36 : 1T17D-8.3 Granning : 15918 Contitech : 941MB/BPW30 Airtech : 130222 Goodyear : 1R11-701 : 3941K Dunlop FR : D11B30 Phoenix : 1DK21 WABCO : 9518117620 Taurus : KR730-01 BPW : 05.429.40.28.1 CF Gomma : 1TC300-36 : 05.429.43.20.0 BPW Type : BPW30 SAF : S2290941200	
Bellow No.: 0A941	1V 8620SA	 KG	 No piston
		Firestone : W01-M58-8620 Meritor : MLF7047 : 1T17D-8.3 Granning : 15901 Contitech : 941MB/BPW30 Phoenix : 1DK21 : 50246 Dunlop : D11-B30 Goodyear : 1R11-700 Taurus : UR7300-1T CF Gomma : 1T300-36 WABCO : 9518117000 Airtech : 120262/3941P Pirelli : 1T300-36(204466) BPW : 05.429.40.03.0	













Bellow No.: 0A941	1V 8622	 KG	 塑料活塞
		Granning : 16918	
Bellow No.: 0A942	1V 6021	 KG	 铁活塞
		Firestone : W01-M58-8966 Contitech : 942MB1 / TYPE36-1 Goodyear : 1R14-703 / 1R14-781 Taurus : KR836-05 Dunlop FR : D14B36 Airtech : 130522/3881-01K/130802/3942-01K B.P.W : 05.429.41.71.0:/05.429.40.08.1/05.429.41.36 WABCO : 9518147810 Granning : 15903 Meritor : MLF7065 / MLF7107	
Bellow No.: 0A942	1V 8611SA	 KG	 No piston
		Firestone : W01-M58-8611 / 1T66F-13.5 Contitech : 942MB / 50247 Goodyear : 1R14-700 Phoenix : 1DK32-1 Taurus : UR837-01T Airtech : 120542/3942P WABCO : 9518147000 Granning : 15902 Meritor : MLF7043 BPW : 05.429.40.05.0	
Bellow No.: 0T17CL*9.5	1V 8629	 KG	 铝活塞
		Firestone : W01-M58-8629 Weweler ROR/Meritor	

















Bellow No.: 0T17CL*9.5	1V 8643	 10.39	 铝活塞
		Firestone : W01-M58-8643 : 1T17CI-9.5 Goodyear : 1R13-167	
Bellow No.: 0T17CL*9.5	1V 9580	 10.108	 铝活塞
		Firestone : W01-358-9580 / 9262 / 1T17CL-9.5 Contitech : 4884N1P02 / 1010-21P494 Goodyear : 1R13-118 Triangle : 8434 Hendrickson : C20127 / S20127 Airtech : 131392 / 39580K Dayton : 352-9580 E.R.F : 139855-0 Loadguard : SC2761 Meritor : MLF9025	
Bellow No.: 0T17CL*9.5	1V 9580SA		 No piston
		Firestone : W01-358-9580 / 1T17CL-9.5 Contitech : 4884N1P02 / 1010-21P494 Goodyear : 1R13-118 Triangle : 8434 Hendrickson : C20127 / S20127 Airtech : 131392 / 39580K Dayton : 352-9580 E.R.F : 139855-0 Loadguard : SC2761 Meritor : MLF9025	
Bellow No.: 0V10G-19	1V 9123	 14.469	 铁活塞
		Goodyear : 1R14-201	









Bellow No.: 0V1148	1V 1148	 8.0589	 铝活塞
			
Bellow No.: 0V1199	1V 1199	 6.574	 铝活塞
		Firestone : W01-358-8510/1T15LA-0 Contitech : N/P DT : 2.61032 Volvo : 20554759 Goodyear : 1R11-199 / 566-22-3-057 MaxPRO : RLA10036 Sifang : SRI1R240H	
Bellow No.: 0V14CB*1	1V 9913	 2.997	 塑料活塞
		Firestone : W26-358-9913	
Bellow No.: 0V14CP-3	1V 5798	 5.574	 铝/塑料活塞
		Firestone : W01-358-5798	

















<p>Bellow No.: 0V15AA-3</p>	<p>1V 6251</p>	<p>KG 5.556</p>	<p>塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-M58-6251 / 1T15AA-3 Contitech : 50046 Goodyear : 1R11-826 Granning : 15619 Phoenix : 1T15S-6 Airtech : 134762/36251K SAF : 503513061 Meritor : MLF7022 Scania : 1314903 / 1402423 / 255295</p>	
<p>Bellow No.: 0V15AA-3</p>	<p>1V 6251SA</p>	<p>KG No piston</p>	<p>No piston</p>
		<p>Firestone : W01-M58-6251 / 1T15AA-3 Contitech : 50046 Goodyear : 1R11-826 Granning : 15619 Phoenix : 1T15S-6 Airtech : 134762/36251K SAF : 503513061 Meritor : MLF7022 Scania : 1314903 / 1402423 / 255295</p>	
<p>Bellow No.: 0V15AA-3</p>	<p>1V 6254</p>	<p>KG 11.929</p>	<p>塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-M58-6254 : 1T15AA-3 Hendrickson : HA100274</p>	
<p>Bellow No.: 0V15CCR-6</p>	<p>1V 8184</p>	<p>KG 铁活塞</p>	<p>铁活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-8184 : 1T15CCR-6 Neway : 90557290 / 90557308 : RL228 / KL230</p>	

















Bellow No.: 0V15CCR-6	1V 8184SA	 4.219	 No piston
		Firestone : W01-358-8184 : 1T15CCR-6 Neway : 90557290 / 90557308 : RL228 / KL230	
Bellow No.: 0V15KN-1.5	1V 9614		 塑料活塞
		Firestone : W01-544-9614 Leland : SC2050 : 1T15L-1.5 Airtech : 39422P Contitech : 4151NP03 Dayton : 3529422 : 9912NP314 Kenworth : K303-6/14/15 Goodyear : 1R11028 Triangle : 6368 : 566223021/22 : 4332(8314) Brake&Whee : M3525 Ridewell : 1003589422C Hendrickson : S13032 Wastson&Chalin : AS0017 Volvo : 3130496 SAF Hollang : 57009422 Toyo : TRL230H36038200	
Bellow No.: 0V15L-1.5	1V 9422	 6.78	 铁活塞
		Firestone : W01-358-9422 Airtech : 39422P : 1T15L-1.5 Dayton : 253-9422 Goodyear : 1R11-028 Loadguard : SC2050 : 566223021 SAF : 57009422 Contitech : 99-12P314 Neway : 90557120 : 4151NP03 Toyo : TRL230H Kenworth : K303-6/14/15 : 85101148 Navistar : 501559C-2 Triangle : 8314/6368 : 554762C1 Hendrickson : S13032 : 1660581C-1 : K3036 Volvo : 3130496 Watson&Chalin : AS-0017	
Bellow No.: 0V15L-2	1V 8459		 铝活塞
		Firestone : W01-358-9459 Goodyear : 1R11-152/566-22-3-021 Arvinmeritor : 22581451 RFA23ER-RV Triangle : 6368 Ridewell : 1003589459C	

















Bellow No.: 0V15L-4	1V 0391		铝活塞
		<p> Firestone : W01-358-9391 Airtech : 39391C/39391K Arvinmeritor : 000L21223269 </p>	
Bellow No.: 0V15LNR-3	1V 0781	 7.795	铁活塞
		<p> Firestone : W01-M58-0781 : 1T15LLR-5 Contitech : 889MK2 Aietech : 3889P Granning : 16224 DT : 5.10238 Templin : 04.010.6100.789 SA for 8679 </p>	
Bellow No.: 0V15LP-2	1V 9554	 5.747	塑料活塞
		<p> Firestone : W01-M58-9554 : 1T15LP-2 Hendrickson : 60716-2 </p>	
Bellow No.: 0V15LP-5	1V 9291		塑料活塞
		<p> Firestone : W01-358-9291 Contitech : 99K-15P425 Goodyear : 1R10-122/1R11-172 : 1R11-914/566-20-3-021 Neway : 90557139 SAF Holland : 90557122/90557139 Triangle : 84256378 </p>	

















Bellow No.: 0V15M-0	1V 9039	 6.501	 铝活塞																								
		<table border="0"> <tr> <td>Firestone : W01-358-9039</td> <td>Airtech : 133682</td> </tr> <tr> <td>: 1T15M-0</td> <td>: 34519-10KPP</td> </tr> <tr> <td>Goodyear : 1R12-095/AS4243033</td> <td>Sauer : P50-734</td> </tr> <tr> <td>Brake&Whee : M3511</td> <td>Hutchens : H-9424-01</td> </tr> <tr> <td>Contitech : 4150NP04</td> <td>FabTek : 6336202</td> </tr> <tr> <td>: 910-10P311</td> <td>Granning : 15629</td> </tr> <tr> <td>Neway : 90557001/7023/7085</td> <td>Dayton : 3529039</td> </tr> <tr> <td>R&S Truck&Body 1090218</td> <td>Watson : AS-0012</td> </tr> <tr> <td>Ridewell : 1003589039C</td> <td>Triangle : 4390/8311</td> </tr> <tr> <td>SAF Holland: 90044199/90557011</td> <td>Leland : SC2033</td> </tr> <tr> <td>: 90557023/90557085/9005423</td> <td>Naristar : 554766C1</td> </tr> <tr> <td>Hendrickson : S2064/S11650</td> <td>Fixible : 6336202</td> </tr> </table>		Firestone : W01-358-9039	Airtech : 133682	: 1T15M-0	: 34519-10KPP	Goodyear : 1R12-095/AS4243033	Sauer : P50-734	Brake&Whee : M3511	Hutchens : H-9424-01	Contitech : 4150NP04	FabTek : 6336202	: 910-10P311	Granning : 15629	Neway : 90557001/7023/7085	Dayton : 3529039	R&S Truck&Body 1090218	Watson : AS-0012	Ridewell : 1003589039C	Triangle : 4390/8311	SAF Holland: 90044199/90557011	Leland : SC2033	: 90557023/90557085/9005423	Naristar : 554766C1	Hendrickson : S2064/S11650	Fixible : 6336202
Firestone : W01-358-9039	Airtech : 133682																										
: 1T15M-0	: 34519-10KPP																										
Goodyear : 1R12-095/AS4243033	Sauer : P50-734																										
Brake&Whee : M3511	Hutchens : H-9424-01																										
Contitech : 4150NP04	FabTek : 6336202																										
: 910-10P311	Granning : 15629																										
Neway : 90557001/7023/7085	Dayton : 3529039																										
R&S Truck&Body 1090218	Watson : AS-0012																										
Ridewell : 1003589039C	Triangle : 4390/8311																										
SAF Holland: 90044199/90557011	Leland : SC2033																										
: 90557023/90557085/9005423	Naristar : 554766C1																										
Hendrickson : S2064/S11650	Fixible : 6336202																										
Bellow No.: 0V15M-0	1V 9039SA		 No piston																								
		<table border="0"> <tr> <td>Firestone : W01-358-9039</td> <td>Airtech : 133682</td> </tr> <tr> <td>: 1T15M-0</td> <td>: 34519-10KPP</td> </tr> <tr> <td>Goodyear : 1R12-095/AS4243033</td> <td>Sauer : P50-734</td> </tr> <tr> <td>Brake&Whee : M3511</td> <td>Hutchens : H-9424-01</td> </tr> <tr> <td>Contitech : 4150NP04</td> <td>FabTek : 6336202</td> </tr> <tr> <td>: 910-10P311</td> <td>Granning : 15629</td> </tr> <tr> <td>Neway : 90557001/7023/7085</td> <td>Dayton : 3529039</td> </tr> <tr> <td>R&S Truck&Body 1090218</td> <td>Watson : AS-0012</td> </tr> <tr> <td>Ridewell : 1003589039C</td> <td>Triangle : 4390/8311</td> </tr> <tr> <td>SAF Holland: 90044199/90557011</td> <td>Leland : SC2033</td> </tr> <tr> <td>: 90557023/90557085/9005423</td> <td>Naristar : 554766C1</td> </tr> <tr> <td>Hendrickson : S2064/S11650</td> <td>Fixible : 6336202</td> </tr> </table>		Firestone : W01-358-9039	Airtech : 133682	: 1T15M-0	: 34519-10KPP	Goodyear : 1R12-095/AS4243033	Sauer : P50-734	Brake&Whee : M3511	Hutchens : H-9424-01	Contitech : 4150NP04	FabTek : 6336202	: 910-10P311	Granning : 15629	Neway : 90557001/7023/7085	Dayton : 3529039	R&S Truck&Body 1090218	Watson : AS-0012	Ridewell : 1003589039C	Triangle : 4390/8311	SAF Holland: 90044199/90557011	Leland : SC2033	: 90557023/90557085/9005423	Naristar : 554766C1	Hendrickson : S2064/S11650	Fixible : 6336202
Firestone : W01-358-9039	Airtech : 133682																										
: 1T15M-0	: 34519-10KPP																										
Goodyear : 1R12-095/AS4243033	Sauer : P50-734																										
Brake&Whee : M3511	Hutchens : H-9424-01																										
Contitech : 4150NP04	FabTek : 6336202																										
: 910-10P311	Granning : 15629																										
Neway : 90557001/7023/7085	Dayton : 3529039																										
R&S Truck&Body 1090218	Watson : AS-0012																										
Ridewell : 1003589039C	Triangle : 4390/8311																										
SAF Holland: 90044199/90557011	Leland : SC2033																										
: 90557023/90557085/9005423	Naristar : 554766C1																										
Hendrickson : S2064/S11650	Fixible : 6336202																										
Bellow No.: 0V15M-11	1V 9320		 铝活塞																								
		<table border="0"> <tr> <td>Firestone : W01-358-9320</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contitech : 910-21P360</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Goodyear : 1R12-363 / 566-24-3-090</td> <td></td> </tr> <tr> <td>: 1R12-663 / 566-20-7-003</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Granning : 70293201</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tuthill Technology : 2452001</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ridewell : 1003589320C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Triangle : 83606373 / 43996373</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SAF Holland : 90-557-099</td> <td></td> </tr> </table>		Firestone : W01-358-9320		Contitech : 910-21P360		Goodyear : 1R12-363 / 566-24-3-090		: 1R12-663 / 566-20-7-003		Granning : 70293201		Tuthill Technology : 2452001		Ridewell : 1003589320C		Triangle : 83606373 / 43996373		SAF Holland : 90-557-099							
Firestone : W01-358-9320																											
Contitech : 910-21P360																											
Goodyear : 1R12-363 / 566-24-3-090																											
: 1R12-663 / 566-20-7-003																											
Granning : 70293201																											
Tuthill Technology : 2452001																											
Ridewell : 1003589320C																											
Triangle : 83606373 / 43996373																											
SAF Holland : 90-557-099																											
Bellow No.: 0V15M-11	1V 9321	 7.55	 铝活塞																								
		<table border="0"> <tr> <td>Firestone : W01-358-9321</td> <td>Leland : SC2120</td> </tr> <tr> <td>Goodyear : 1R12-335 / 256</td> <td>Airtech : 39321K</td> </tr> <tr> <td>Contitech : 910-21A361</td> <td>Dayton : 352-9321</td> </tr> <tr> <td>: 910-21 P361</td> <td>Neway : 57009321</td> </tr> <tr> <td>Hendrickson : Ns501304</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ridewell : 1003589321C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reyco Granning : 7640</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Brake&Whee : M3545</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Watson&Chalin : AS-0036</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volvo : 85101160</td> <td></td> </tr> </table>		Firestone : W01-358-9321	Leland : SC2120	Goodyear : 1R12-335 / 256	Airtech : 39321K	Contitech : 910-21A361	Dayton : 352-9321	: 910-21 P361	Neway : 57009321	Hendrickson : Ns501304		Ridewell : 1003589321C		Reyco Granning : 7640		Brake&Whee : M3545		Watson&Chalin : AS-0036		Volvo : 85101160					
Firestone : W01-358-9321	Leland : SC2120																										
Goodyear : 1R12-335 / 256	Airtech : 39321K																										
Contitech : 910-21A361	Dayton : 352-9321																										
: 910-21 P361	Neway : 57009321																										
Hendrickson : Ns501304																											
Ridewell : 1003589321C																											
Reyco Granning : 7640																											
Brake&Whee : M3545																											
Watson&Chalin : AS-0036																											
Volvo : 85101160																											

















<p>Bellow No.: 0V15M-11</p>	<p>1V 9367</p>	<p>KG 9.239</p>	<p>铝活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9367 : 1T15M-11 Contitech : 4159NP05 Goodyear : 1R12-283/256 Airtech : 39367K Triangle : 8505/6367 ROR/Meritoy Watson&Chalin : AS-0104/0137 Hendrickson : 003319</p>	
<p>Bellow No.: 0V15M-11</p>	<p>1V 9370</p>	<p>KG 7.728</p>	<p>塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9370 : 1T15M-11 Contitech : 9.10.21P448 Goodyear : 1R12-580 Watson&Chalin : AS0057 : AS00571G Triangle : 84486373</p>	
<p>Bellow No.: 0V15M-11</p>	<p>1V 9646</p>	<p>KG</p>	<p>塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9646 Contitech : 910BP-20P738 Hendrickson : S23611 Triangle : 8564 6429</p>	
<p>Bellow No.: 0V15M-2</p>	<p>1V 8203</p>	<p>KG 6.885</p>	<p>铝活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-8203 : 1T15M-2 Contitech : 910-12P483 Holland/Neway : 90557210 Triangle : 8543/6361 Meritor : 2258C1459</p>	

















Bellow No.: 0V15M-2	1V 8204	 6.746	 铝活塞
		Firestone : W01-358-8204 : 1T15M-2 Contitech : 910-12P484 Goodyear : 1R12-508 / 1R12-522 : 566243067 Newway : 90557210 Binkley : XB-SPN-053-37 : XB-SPN-053-60 Triangle : 8484/6361	
Bellow No.: 0V15M-2	1V 8646	 6.991	 铝活塞
		Firestone : W01-358-8646 : 1T15M-2 QIND : RT1320325A1	
Bellow No.: 0V15M-2	1V 8648		 铝活塞
		Firestone : W01-358-8648	
Bellow No.: 0V15M-2	1V 9053	 6.253	 铝活塞
		Firestone : W01-358-9053 EZ Ride : 8030192 : 1T15M-2 Freightliner : UCE-1304-2 Goodyear : 1R12-309 Dayton : 3529053 : 566243067 Leland : SC2457 : 1R12-901 Triangle : 8327/6363 : 566243055 Ridewell : 1003589053 Contitech : 910-12A327 Watson&Chalin : AS-0095 SAF Holland : 57009053 Hendrickson : 59053-2/S13158	

















Bellow No.: 0V15M-2	1V 9105	 6.725	 铝活塞
		Firestone : W01-358-9105 Granning : 5065 : 1T15M-2 Meritor : 200154 Contitech : 910-12A319 Chance MFG : 27003377 Goodyear : 1R12-132 Neoplan : MD1003009 : 1R12-152 Blue Bird : 90557038 : 5660343076 Flexible : 6336025 Hendrickson Trailer : S1245 Dayton : 3529105 Ridewell : 1003583105C Triangle : 8319/6361 Watson&Chalin : AS-0015 Brake&Wheel : M3516 Scania : 412418	
Bellow No.: 0V15M-2	1V 9113		 铝活塞
		Firestone : W01-358-9113 : 1T15M-2 Goodyear : 1R12-132 / 566243076 Contitech : 4159NP06 Navistar/International : 554770C-1 Neway : AR-1315-5-F / AR-1315-5-G Triangle : 8341 / 4380/6361 Hendrickson Truck : B-1245	
Bellow No.: 0V15M-2	1V 9325		 塑料活塞
		Firestone : W01-358-9113 Contitech : 910-12A341 Goodyear : 1R12-132 / 566243076 Triangle : 8341 / 4380 / 6361 Hendrickson Trailer Hendrickson Truck	
Bellow No.: 0V15M-2	1V 9365		 塑料活塞
		Firestone : W01-358-9365 : 1T15M-2 Goodyear : 1R12-571 / 566243067 Contitech : 8495 / 6361 SAF-Holland(Neway) : 90557159	













Bellow No.: 0V15M-2	1V 9366	 6.776	 铝活塞
		Firestone : W01-358-9366 Contitech : 910-12A488 Goodyear : 1R12-487 Neway : 90557160 / 90557210 : 90557225 Watson&Chalin : AS-0054	
Bellow No.: 0V15M-2	1V 9455		 铝活塞
		Firestone : W01-358-9455	
Bellow No.: 0V15M-2	1V 9807	 5.732	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-9807 : 1T15M-2	
Bellow No.: 0V15M-4	1V 8802		 塑料活塞
		Firestone : W01-358-8802 : 1T15M-4 Contitech : 910-14A469 Goodyear : 1R12-434 / 566243076 : 1R12-445 Neway : 90557170 Triangle : 8469 / 6362 / 8830 / 6362 Ridewell : 1003588802C	













Bellow No.: 0V15M-4	1V 8806	 7.116	 铝活塞
		Firestone : W01-358-8806 : 1T15M-4 Contitech : 910-14A545 Goodyear : 1R12-455 Ridewell : 1003588806C	
Bellow No.: 0V15M-4	1V 8810	 7.33	 铝活塞
		Firestone : W01-358-8810 : 1T15M-4 Contitech : 910-14A546 Hagie Manufacturing	
Bellow No.: 0V15M-4	1V 8813	 6.205	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-8813 Contitech : 910-12P577	
Bellow No.: 0V15M-4	1V 9069	 6.323	 塑料活塞
		Contitech : 910-14P312 Airtech : 39069P Firestone : W01-358-9069 Dayton : 352-9069 Goodyear : 1R12-069/669 Foden : 1300248000 : 566243048 Loadguard : SC2034 : 566243038 Taurus : KR-504-9069 Peterbilt : 307112/302456 : AS-506-9069 : 301645/304759 Navistar : 554764C1 : 302038 Volvo : 85101145 : 2310042/306746 Triangle : 83124387 Brake&Whee : M3512 : 4324/6362 Hendrickson : S13031	













Bellow No.: 0V15M-4	1V 9335	 7.2	 铝活塞
		Firestone : W01-358-9335 Contitech : 910-14P465 Goodyear : 1R12-620 / 566-24-3-076 : 566-24-3-104 Ford F3HS5580AA Note : Bracket 6042 Triangle : 8465/6362 Hendrickson : 569172 / 569171	
Bellow No.: 0V15M-4	1V 9336	 6.441	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-9336 : 1T15M-4 Goodyear : 1R12-370 : 566-24-3-076 Contitech : 910-14A490 Triangle : 84906362 Watson&Chalin : AS-0053	
Bellow No.: 0V15M-4	1V 9336SA		 No piston
		Firestone : W01-358-9336 : 1T15M-4 Goodyear : 1R12-370 : 566-24-3-076 Contitech : 910-14A490 Triangle : 84906362 Watson&Chalin : AS-0053	
Bellow No.: 0V15M-4	1V 9697		 塑料活塞
		Firestone : W01-358-9697 : 1T15M-4 Holland(Neway) : 90557329	

Bellow No.: 0V15M-4	1V 9798	 
		Firestone : W01-358-9798 : 1T15M-4 Contitech : 910-14A381 Holland : 90557105 / 90557137 Triangle : 8381 / 6362
Bellow No.: 0V15M-4	1V 9978	 7.033  塑料活塞
		Firestone : W01-358-9978
Bellow No.: 0V15M-6	1V 6252	  塑料活塞
		Firestone : W01-M58-6252 : 1T15M-6 Hendrickson : HS505862 Watson&Chalin
Bellow No.: 0V15M-6	1V 6269	  塑料活塞
		Firestone : W01-M58-6269 : 1T15M-6 Herndrickson : HS505552 BENZ : A9423280701

















Bellow No.: 0V15M-6	1V 6288	 7.223	 塑料活塞
		Firestone : W01-455-6288 : 1T15M-6 Hendrickson : HA100053	
Bellow No.: 0V15M-6	1V 6296		 塑料活塞
		Firestone : W01-M58-6296 : 1T15M-6 Hendrickson : NS250009	
Bellow No.: 0V15M-6	1V 6296SA		 No piston
		Firestone : W01-M58-6296 : 1T15M-6 Hendrickson : NS250009	
Bellow No.: 0V15M-6	1V 8829	 6.993	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-8829 : 1T15M-6 Goodyear : 1R12-405 / 566243097 : 1R12-615 / 1S12-002 Contitech : 910-16P449 Airtech : 28829KPP / 137212 LoadGuard : SC2757 Note : Brachet #6027 Triangle : 8849 / 6363 Volvo : 3934699 / 8079902	

















Bellow No.: 0V15M-6	1V 9004	 
		Firestone : W01-358-9004 Contitech : 910-16P394 Watson&Chalin : AS-0043
Bellow No.: 0V15M-6	1V 9026	 6.001  塑料活塞
		Firestone : W01-358-9026 Goodyear : 1R12-567 : 1R12-907 Contitech : 910-16P393 Peterbilt : 03-06213 / 03-07111
Bellow No.: 0V15M-6	1V 9082	 7.292  塑料活塞
		Firestone : W01-358-9082 Hutchens : H-9630-01 Contitech : 910-16P310 R&S Truck : 1090217 Goodyear : 1R12-092 Dayton : 352-9082 Taurus : KR506-9082 Granning : 15610 Airtech : 132302 Loadguard : SC2035 : 34156-05KPP Triangle : 8310 HAD : PMABG9082B Neway : 90557006/27 Ridewell : 1003589082C : 90557037/54 Hendrickson : 36514-7/S11651 : 90557075 : B2066/B-12514-007 Watson&Chalin : AS-0011 ROR/Meritor : MLF7114
Bellow No.: 0V15M-6	1V 9082SA	  No piston
		Firestone : W01-358-9082 Hutchens : H-9630-01 Contitech : 910-16P310 R&S Truck : 1090217 Goodyear : 1R12-092 Dayton : 352-9082 Taurus : KR506-9082 Granning : 15610 Airtech : 132302 Loadguard : SC2035 : 34156-05KPP Triangle : 8310 HAD : PMABG9082B Neway : 90557006/27 Ridewell : 1003589082C : 90557037/54 Hendrickson : 36514-7/S11651 : 90557075 : B2066/B-12514-007 Watson&Chalin : AS-0011 ROR/Meritor : MLF7114













Bellow No.: 0V15M-6	1V 9083	 KG	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-9083 : 1T15M-6 Contitech : 910-16P333 Goodyear : 1R12-066 / 566243038 Granning : 1359 Note : Service Assembly#9080 Triangle : 8333 / 6363 Watson&Chalin : AS-0028 Ridewell : 1003589083C Hendrickson : S1561	
Bellow No.: 0V15M-6	1V 9213	 KG	7.093  塑料活塞
		Firestone : W01-358-9213 / 1T15M-6 Contitech : 910-16P441 Goodyear : 1R12-090 / 566243038 Dayton : 352-9213 loadguard : 501559C-1 : 501559C-2 / 1660581C-1 Neway : 90557127 Triangle : 8407/8441/6363	
Bellow No.: 0V15M-6	1V 9219	 KG	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-9219 : 1T15M-6 Goodyear : 1R12-182 / 566243038 Contitech : 910-16P441 Triangle : 8408 / 6363 Volvo : 35003-3201 / 35203-3203 : 35223-3204 / 35003-3209 Andrew : H12-1359219	
Bellow No.: 0V15M-6	1V 9223	 KG	7.282  塑料活塞
		Firestone : W01-358-9223 : 1T15M-6 Goodyear : 1R12-188 / 566243038 : 1R12-903 Contitech : 910-16P409 / 910-17.5P733 Reyco : 12884-01 / 12884-01A Triangle : 8409 / 6363 Hendrickson : 49185-2	













Bellow No.: 0V15M-6	1V 9227		塑料活塞
		<p> Firestone : W01-358-9227 : 1T15M-6 Goodyear : 1R12-130 / 566243038 Contitech : 910-16P353 Triangle : 8353 / 6363 Hendrickson : S2924 / 48195-1 </p>	
Bellow No.: 0V15M-6	1V 9296		塑料活塞
		<p> Firestone : W01-358-9296 : 1T15M-6 Goodyear : 1S12-022 / 1R12-400 : 566243038 / 566241008 Contitech : 910-16P416 Triangle : 8416 / 6363 Volvo/GM : 8061151 / 8169868 </p>	
Bellow No.: 0V15M-6	1V 9361		塑料活塞
		<p> Firestone : W01-358-9361 Taurus : KR-506-28 : 1T15M-6 Phoenix : 1DK21A-2 Goodyear : 1R12-716 Dunlop FR : D12B16 : 566-24-3-502 Neway : 90557075 Contitech : 4156NP06 Weweler : US35864F Airtech : 130382 Granning : 15633 : 34156KPP Pirelli : 1T323-33 Meritor(ROR) : 21215761 WABCO : 9518127190 : 21245762 : 21216135 : 21226046 </p>	
Bellow No.: 0V15M-6	1V 9644		塑料活塞
		<p> Firestone : W01-358-9644 : 1T15M-6 Contitech : 910-16P569 </p>	













<p>Bellow No.: 0V15M-7.5</p>	<p>1V 9921</p>	<p>KG</p>	<p>塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9902 : 1T15M-7.5 Goodyear : 1R12-502 Holland(Neway) : 90557117 : AR92-12&14/AR93-14 Watson&Chalin LAS-0090</p>	
<p>Bellow No.: 0V15M-7.5</p>	<p>1V 9923</p>	<p>KG 6.928</p>	<p>塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9923 : 1T15M-8 / 1T15M-7.5 Goodyear : 1R12-481 / 566243097 Contitech : 910-17.5P429 Neway : 90557118 Triangle : 8429 / 6391</p>	
<p>Bellow No.: 0V15M-7.5</p>	<p>1V 9935</p>	<p>KG 6.713</p>	<p>塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9935 Contitech : 910-17.5P548 Goodyear : 1R12-532 / 566-24-3-097 Watson&Chalin : AS-01641G Saf Holland : 90-557-157 : 90-557-301 Triangle : 8548</p>	
<p>Bellow No.: 0V15M-7.5</p>	<p>1V 9936</p>	<p>KG</p>	<p>塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9936 : 1T15M-7.5 Holland(Neway) : 90557156 : RL-228-14,15,16/90557300</p>	

















<p>Bellow No.: 0V15M-7.5</p>	<p>1V 9974</p>	<p> 8.408</p>	<p> 铝活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9974 : 1T15M-7.5</p> <p>Holland : 90557332 WA01-9974C</p>	
<p>Bellow No.: 0V15M-8</p>	<p>1V 8644</p>	<p> 8.408</p>	<p> 塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-455-8644 : 1T15MB/1TTW-6</p> <p>Hendrickson : S-23721</p> <p>Note : Intraax Series AA 250L</p>	
<p>Bellow No.: 0V15M-8</p>	<p>1V 9287</p>	<p> 8.019</p>	<p> 塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9287/1T15</p> <p>Contitech : 910-17.5P406</p> <p>Goodyear : 1R12-424/566243097 : 1S12-027/533241001/566241012 : 566241240/566243077/566243225</p> <p>Triangle : 8406/6391</p> <p>Hendrickson Truck : 1991 and up</p> <p>Hendrickson : 50405/50405-1 : 50405-2/50898-2</p> <p>Note : Bracket 6042/6044-New</p>	
<p>Bellow No.: 0V15M-8</p>	<p>1V 9297</p>	<p> 8.019</p>	<p> 塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9297 : 1T15M-8</p> <p>Contitech : 910-17.5P520</p> <p>Goodyear : 1R12-402 / 1S12-029 : 566241007/566241012/566243097</p> <p>Airtech : 131112/39297CPP</p> <p>Triangle : 8520/6391</p> <p>Hendrickson Truck : 64651-2</p> <p>Hendrickson : 50898-1&2</p> <p>Note : Bracket 6042/6044-new</p>	









Bellow No.: 0V15M-8	1V 9371	 7.315	 塑料活塞
		<ul style="list-style-type: none"> Firestone : W01-358-9371 Contitech : 910-17.5P521 Goodyear : 1R12-401/1S12-244 Dayton : 352-9371 Navistar : 1670073C-1 / 1686386C-1 : 2027911C-1 Triangle : 8521 	
Bellow No.: 0V15M-8	1V 9373	 7.130	 塑料活塞
		<ul style="list-style-type: none"> Firestone : W01-358-9373 Goodyear : 1R12-403 / 566243097 : 1S12-030 / 566241001 Contitech : 910-17.5P440 : 910-17.5P519 Airtech : 39373P / 39373K Triangle : 8440 / 6364 / 8519 / 6391 Watson&Chalin : AS0127G/AS0141 Hendrickson : 57122-2(Ford,Class8) : HAS-360/400/402/460 	
Bellow No.: 0V15M-8	1V 9373SA	 No piston	 No piston
		<ul style="list-style-type: none"> Firestone : W01-358-9373 Goodyear : 1R12-403 / 566243097 : 1S12-030 / 566241001 Contitech : 910-17.5P440 : 910-17.5P519 Airtech : 39373P / 39373K Triangle : 8440 / 6364 / 8519 / 6391 Watson&Chalin : AS0127G/AS0141 Hendrickson : 57122-2(Ford,Class8) : HAS-360/400/402/460 	
Bellow No.: 0V15M-8	1V 9375	 塑料活塞	 塑料活塞
		<ul style="list-style-type: none"> Firestone : W01-358-9375 PAI : 750311 Hendrickson : 50899-002 : 50899-002L : 50899-2 Mack : 4000-50899002L : 8633-1R12-404 Goodyear : 1R12-404 	













Bellow No.: 0V15M-8	1V 9471	 8.215	塑料活塞
		Firestone : W01-358-9471 : 1T15M-6BKT Contitech : 910-175P502 Goodyear : 1R12-372 / 1R12-504 : 1R12-552 / 566-24-3-066 : 566-24-3-038 SAF Holland : 90557146 / 90557177 : 90557212 / 90557214 Triangle : 85026391	
Bellow No.: 0V15M-8	1V 9472		塑料活塞
		Firestone : W01-358-9472 Contitech : 910-17.5P467 Goodyear : 1R12-553 / 566243038 SAF Holland : 90557147 / 90557178 : 90557181 / 90557213 Triangle : 8467/6369/AS0084	
Bellow No.: 0V15M-8	1V 9647		塑料活塞
		Firestone : W01-358-9647/1T15 Contitech : 910-17.5P550 MACK : 57QL417M Triangle : 8550 / 6391 Hendrickson : 58786-2 / 649172 Note : Bracket 6051	
Bellow No.: 0V15M-8	1V 9648	 7.439	塑料活塞
		Firestone : W01-358-9648 : 1T15MT-8 Goodyear : 1R12-538 / 566243000 : 1R12-539 / 566241000 Contitech : 910-17.5P456 Navistar : 2027911C1 / 2027911C2 Triangle : 8456 / 6363	

















Bellow No.: 0V15M-8	1V 9663	 7.734	 塑料活塞
		Firestone : W01-455-9663 : W01-358-9663/1T15M-8 Contitech : 910-18.5P939 Hendrickson : 60271-2 Mack : 57QL57M	
Bellow No.: 0V15M-9	1V 0294		 铝活塞
		Firestone : W01-095-0294 : 1T15M-9 Airtech : 136382 / 34159-15CALN Triangle : 8582	
Bellow No.: 0V15M-9	1V 0736SA	 5.137	 No piston
		Firestone : W01-M58-0736 Contitech : 4159NP05 Phoenix : 1DK21B-5 Freehauf SMB	
Bellow No.: 0V15M-9	1V 6031		 铝活塞
		Firestone : W01-M58-7548 Phoenix : 1DK21B-4 : 1T15M-9 : 1DK23L-27 Contitech : 4159NP03 Taurus : KR509-22 Goodyear : 1R12-701 Samro : 2500425 Airtech : 133962 Dunlop FR : D12B01 : 34159-04K-ALU CF Gomma : 1T323-40 : 130442 Meritor : MLF7035 : 34159-01C WABCO : 9518127010 Granning : 15692/15699 Pirelli : 204124 : 15707/16120/16124 : 1T323-40 Lunlop UK PNP 311370000	













Bellow No.: 0V15M-9	1V 6031SA	 5.733	 No piston																																												
		<table border="0"> <tr> <td>Firestone</td> <td>: W01-M58-7548</td> <td>Phoenix</td> <td>: 1DK21B-4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: 1T15M-9</td> <td></td> <td>: 1DK23L-27</td> </tr> <tr> <td>Contitech</td> <td>: 4159NP03</td> <td>Taurus</td> <td>: KR509-22</td> </tr> <tr> <td>Goodyear</td> <td>: 1R12-701</td> <td>Samro</td> <td>: 2500425</td> </tr> <tr> <td>Airtech</td> <td>: 133962</td> <td>Dunlop FR</td> <td>: D12B01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: 34159-04K-ALU</td> <td>CF Gomma</td> <td>: 1T323-40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: 130442</td> <td>Meritor</td> <td>: MLF7035</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: 34159-01C</td> <td>WABCO</td> <td>: 9518127010</td> </tr> <tr> <td>Granning</td> <td>: 15692/15699</td> <td>Pirelli</td> <td>: 204124</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: 15707/16120/16124</td> <td></td> <td>: 1T323-40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Lunlop UK PNP 311370000</td> </tr> </table>		Firestone	: W01-M58-7548	Phoenix	: 1DK21B-4		: 1T15M-9		: 1DK23L-27	Contitech	: 4159NP03	Taurus	: KR509-22	Goodyear	: 1R12-701	Samro	: 2500425	Airtech	: 133962	Dunlop FR	: D12B01		: 34159-04K-ALU	CF Gomma	: 1T323-40		: 130442	Meritor	: MLF7035		: 34159-01C	WABCO	: 9518127010	Granning	: 15692/15699	Pirelli	: 204124		: 15707/16120/16124		: 1T323-40	Lunlop UK PNP 311370000			
Firestone	: W01-M58-7548	Phoenix	: 1DK21B-4																																												
	: 1T15M-9		: 1DK23L-27																																												
Contitech	: 4159NP03	Taurus	: KR509-22																																												
Goodyear	: 1R12-701	Samro	: 2500425																																												
Airtech	: 133962	Dunlop FR	: D12B01																																												
	: 34159-04K-ALU	CF Gomma	: 1T323-40																																												
	: 130442	Meritor	: MLF7035																																												
	: 34159-01C	WABCO	: 9518127010																																												
Granning	: 15692/15699	Pirelli	: 204124																																												
	: 15707/16120/16124		: 1T323-40																																												
Lunlop UK PNP 311370000																																															
Bellow No.: 0V15M-9	1V 6032	 5.833	 塑料活塞																																												
		<table border="0"> <tr> <td>Firestone</td> <td>: W01-358-9875</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>: 1T15MT-9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Goodyear</td> <td>: 1R12-432 / 566-24-3-066</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>: 566-24-7-236</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Navistar</td> <td>: 3541731C1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dallas</td> <td>: AS9900</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Firestone	: W01-358-9875				: 1T15MT-9			Goodyear	: 1R12-432 / 566-24-3-066				: 566-24-7-236			Navistar	: 3541731C1			Dallas	: AS9900																						
Firestone	: W01-358-9875																																														
	: 1T15MT-9																																														
Goodyear	: 1R12-432 / 566-24-3-066																																														
	: 566-24-7-236																																														
Navistar	: 3541731C1																																														
Dallas	: AS9900																																														
Bellow No.: 0V15M-9	1V 7308	 9.153	 铝活塞																																												
		<table border="0"> <tr> <td>Firestone</td> <td>: W01-M58-7308</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Goodyear</td> <td>: 1R12-713</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Airtech</td> <td>: 133982 / 34158-S1KALU</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Granning</td> <td>: 15714</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Meritor</td> <td>: MLF7133</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Scania</td> <td>: 1314905/255294</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Firestone	: W01-M58-7308			Goodyear	: 1R12-713			Airtech	: 133982 / 34158-S1KALU			Granning	: 15714			Meritor	: MLF7133			Scania	: 1314905/255294																						
Firestone	: W01-M58-7308																																														
Goodyear	: 1R12-713																																														
Airtech	: 133982 / 34158-S1KALU																																														
Granning	: 15714																																														
Meritor	: MLF7133																																														
Scania	: 1314905/255294																																														
Bellow No.: 0V15M-9	1V 8852	 6.581	 塑料活塞																																												
		<table border="0"> <tr> <td>Firestone</td> <td>: W01-358-8852</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>: 1T15M-9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contitech</td> <td>: 910-19P472</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Goodyear</td> <td>: 1R12-568</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peterbilt</td> <td>: 03-07887</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Airtech</td> <td>: 137192 / 38852CPP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Triangle</td> <td>: 8472 / 6364</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Firestone	: W01-358-8852				: 1T15M-9			Contitech	: 910-19P472			Goodyear	: 1R12-568			Peterbilt	: 03-07887			Airtech	: 137192 / 38852CPP			Triangle	: 8472 / 6364																		
Firestone	: W01-358-8852																																														
	: 1T15M-9																																														
Contitech	: 910-19P472																																														
Goodyear	: 1R12-568																																														
Peterbilt	: 03-07887																																														
Airtech	: 137192 / 38852CPP																																														
Triangle	: 8472 / 6364																																														









Bellow No.: 0V15M-9	1V 8859	 8.943	 铝活塞
		Firestone : W01-M58-8859 Contitech : 4159NP06 Goodyear : 1R12-702 Phoenix : 1DK21B-6 Fruehauf : UJA0894 SMB : UJB0203-001 : MOO1782	
Bellow No.: 0V15M-9	1V 8859SA		 No piston
		Firestone : W01-M58-8859 Contitech : 4159NP06 Goodyear : 1R12-702 Phoenix : 1DK21B-6 Fruehauf : UJA0894 SMB : UJB0203-001 : MOO1782	
Bellow No.: 0V15M-9	1V 8864	 4.832	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-8864 : 1T15M-9 Peterbilt : 03-08716	
Bellow No.: 0V15M-9	1V 9101	 8.772	 铝活塞
		Firestone : W01-358-9101 Goodyear : 1R12-717 Contitech : 4159NP12 Taurus : AS-504-9101 E.R.F : 139275-4 Neway : 90557082 Toyo : TRL-250 Truckstell : 63.647 Triangle : 8315 Watson&Chalin : AS-0040 Hendrickson : B3842	

















Bellow No.: 0V15M-9	1V 9101SA		No piston
		Firestone : W01-358-9101 Goodyear : 1R12-717 Contitech : 4159NP12 Taurus : AS-504-9101 E.R.F : 139275-4 Neway : 90557082 Toyo : TRL-250 Truckstell : 63.647 Triangle : 8315 Watson&Chalin : AS-0040 Hendrickson : B3842	
Bellow No.: 0V15M-9	1V 9131	 7.573	塑料活塞
		Firestone : W01-M58-9131 : 1T15M-9 : W01-M58-0736 Contitech : 4159NP09 Goodyear : 1R12-721 Phoenix : 1DK21B8 CF Gomma : 1T323-40 Taurus : KR509-9131 Acerbi : 128147123	Viberti : 128147123 SMB : MOO1774 Dunlop : D12B04 Fruehauf : UJB0358 : UJY0099 Cardi : 58051210
Bellow No.: 0V15M-9	1V 9132SA		No piston
			
Bellow No.: 0V15M-9	1V 9192		塑料活塞
		Firestone : W01-358-9192 Goodyear : 1R12-167 Contitech : 910-19P326 Taurus : AS-509-9192 Dayton : 352-9192 Neway : 90557086 / 90557135 : 90557108 / 90557136 Triangle : 8326 Watson&Chalin : AS-0038/0046 Hendrickson : B6295	

















Bellow No.: 0V15M-9	1V 9203		塑料活塞
		Firestone : W01-358-9203 : 1T15M-9 Contitech : 910-19P355 Goodyear : 1R12-265 / 1R12-395 : 566243066 Triangle : 8355 / 6364 Hendrickson Trailer : S2694	
Bellow No.: 0V15M-9	1V 9243	 7.455	塑料活塞
		Firestone : W01-358-9243 : 1T15M-9 Contitech : 910-19P384 Goodyear : 1R12-480 / 566243066 Holland(Neway) : 900557112 Triangle : 8384 / 6364 Watson&Chalin : AS-0061	
Bellow No.: 0V15M-9	1V 9346		塑料活塞
		Firestone : W01-358-9346 / 1T15M-9 Contitech : 910-19P470 Goodyear : 1R12-439 / 566243066 Hollan(Neway) : 90557126 Tirangle : 8470/6364 Watson&Chalin : AS-0056 : WCTA25112FS SAF Holland : AR75112 / ARU92(12) : ALU228(12)4	
Bellow No.: 0V15M-9	1V 9349		
		Firestone : W01-358-9349 : 1T15M-9 Contitech : 910-19P438 Goodyear : 1R12-195 : 566243066 Adyton : 3529349 Reyco : 17636-01 Triangle : 8438 / 6364 Hendrickson Trailer : S8988	

















Bellow No.: 0V15M-9	1V 9394	 8.9	 铝活塞
		Firestone : W01-358-9394/1T15 Contitech : 910-19P/A358 Goodyear : 1R12-142/261 : 1R12-278/279/281/566243066 Fruehauf : UCD-9393-2 : UDC-9393-3/UCD-9393-4 Suspensions Inc : 200041 Suspersedes : 9241 Triangle : 8383/6364 Note : if boltis removed,thispart can Replace : W01-358-9130	
Bellow No.: 0V15M-9	1V 9875	 6.7	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-9875 : 1T15M-9 Navistar : 3541731C1 Goodyear : 1R12-432	
Bellow No.: 0V15M-9	1V 9876		 塑料活塞
		Firestone : W01-358-9876 : 1T15M-9 Navistar : 3541732C1	
Bellow No.: 0V15MPW-7	1V 6297	 7.016	 塑料活塞
		Firestone : W01-M58-6297 Taurus : KR915-54 : 1T15MPW-7 Airtech : 133302 Contitech : 4157NP04 Granning : 15731 : 60369 Pirelli : 1T300-40 Goodyear : 1R11-111 Dunlop FR : D12B18 Phoenix : 1D21A4 WABCO : 9518111110 : 1D21A8 Weweler : US06287 ROR/Meritor : 21221307 : US07364 BENZ : A9463281401	













Bellow No.: 0V15MPW-7	1V 6297SA	 KG	 No piston
		Firestone : W01-M58-6297 : 1T15MPW-7 Contitech : 4157NP04 : 60369 Goodyear : 1R11-111 Phoenix : 1D21A4 : 1D21A8 ROR/Meritor : 21221307 BENZ : A9463281401	Taurus : KR915-54 Airtech : 133302 Granning : 15731 Pirelli : 1T300-40 Dunlop FR : D12B18 WABCO : 9518111110 Weweler : US06287 : US07364
Bellow No.: 0V15MPW-7	1V 6315	 7.27	 塑料活塞
		Firestone : W01-M58-6315 : 1T15MPW-7 Taurus : KR91521 : KR915-51 Contitech : 4157NP10 Phoenix : 1DK20A51 : 1DK23K54 Goodyear : 1R11-772 Airtech : 133322 : 39002-A3-01KPP	Meritor : MLF7023 Granning : 15769 Fruehauf : 441901 : M060924 : UJB06 : UJB0975 Acerbi : 441901 WABCO : 9518117720
Bellow No.: 0V15MPW-7	1V 7074	 7.163	 塑料活塞
		Firestone : W01-M58-7074 : 1T15MPW-7 Contitech : 4157NP05/6138 : 4157NP09 Goodyear : 1R11-106 CF Gomma : 1T300-38 Weweler : USO7074F Airtech : 133282 : 39002-A3P ROR/Meritor : 21222442	WABCO : 9518111060 Phoenix : 1DK21A-3 Pirelli : 1T300-30 Dunlop FR : D12B17 Taurus : KR915-54 Granning : 15732
Bellow No.: 0V15MPW-7	1V 7074SA	 KG	 No piston
		Firestone : W01-M58-7074 : 1T15MPW-7 Contitech : 4157NP05/6138 : 4157NP09 Goodyear : 1R11-106 CF Gomma : 1T300-38 Weweler : USO7074F Airtech : 133282 : 39002-A3P ROR/Meritor : 21222442	WABCO : 9518111060 Phoenix : 1DK21A-3 Pirelli : 1T300-30 Dunlop FR : D12B17 Taurus : KR915-54 Granning : 15732













Bellow No.: 0V15MPW-7	1V 7074C		塑料活塞
		Firestone : W01-M58-7074 : 1T15MPW-7 Contitech : 4157NP05/61380 : 4157NP09 Goodyear : 1R11-106 Phoenix : 1DK21A-3 Dunlop FR : D12B17 CF Gomma : 1T300-38 Taurus : KR 915-54 Weweler : US07074C / US 07074P	
Bellow No.: 0V15MPW-7	1V 7075		塑料活塞
		Firestone : W01-M58-6317 Contitech : Goodyear : 1R11-773	
Bellow No.: 0V15MPW-7	1V 8186		塑料活塞
		7.42 Firestone : W01-M58-8186 Contitech : 4157NP06 Goodyear : 1R11-764 Phoenix : 1DK20A1 Dunlop UK : D11B37 Schmitz Trailer : 751065 Weweler : USO6316F Granning : 15783 Airtech : 133802 / 38186KPP WABCO : 9518117640	
Bellow No.: 0V15MPW-7	1V 8186SA		No piston
		5.437 Firestone : W01-M58-8186 Contitech : 4157NP06 Goodyear : 1R11-764 Phoenix : 1DK20A1 Dunlop UK : D11B37 Schmitz Trailer : 751065 Weweler : USO6316F Granning : 15783 Airtech : 133802 / 38186KPP WABCO : 9518117640	













Bellow No.: 0V15MPW-7	1V 8944	 9.268	 铝活塞
		Firestone : W01-358-8944 Contitech : 910-17.5P436 Goodyear : 1R12-366 : 566-24-3-038 Hendrickaon : S202-17 MODEL : WA01-8944C	
Bellow No.: 0V15MPW-7	1V 8903		 塑料活塞
		Firestone : W01-358-8903 : 1T15MPW-7 Contitech : 99-14A517 : 910-17.5P536 Triangle : 8538/6414 Holland(Neway) : 90557169	
Bellow No.: 0V15MPW-9	1V 6238		 塑料活塞
		Firestone : W01-M58-6238 : 1T15MPW-9 Weweler : USO6288F Airtech : 133192 / 36238CPP Iecinena Trailer	
Bellow No.: 0V15MPW-9	1V 6286	 7.74	 塑料活塞
		Firestone : W01-968-6286 Schmitz : 751020HP Weweler : US06286F	









Bellow No.: 0V15MPW-9	1V 6287	 7.534	 塑料活塞
		Firestone : W01-M58-6287 Contitech : 4158NP04 Weweler : USO6287F	
Bellow No.: 0V15MPW-9	1V 6287SA		 No piston
		Firestone : W01-M58-6287 Contitech : 4158NP04 Weweler : USO6287F	
Bellow No.: 0V15MPW-9	1V 6318	 6.894	 塑料活塞
		Firestone : W01-M58-6318 : 1T15MPW-9 Airtech : 135872 / 36318CPP Weweler : US06318F Schmitz Trailer : 016512 Granning : 15783 Meritor : MLF7038	
Bellow No.: 0V15MPW-9	1V 8185	 7.454	 塑料活塞
		Firestone : W01-M58-8185 Phoenix : 1DK20B-1 : 1T15MPW-9 Dunlop FR : D12B22 Contitech : 4158NP03 Weweler : US06285F Goodyear : 1R12-749 Airtech : 133782 Vibracoustic : V1DK20B-1 : 38185KPP Taurus : DA34158/0103 Meritor : MLF7037 Schmitz Trailer : 750999 Granning : 15657 WABCO : 9518127490	













Bellow No.: 0V15MPW-9	1V 8185SA	 5.504	 No piston
		Firestone : W01-M58-8185 Phoenix : 1DK20B-1 : 1T15MPW-9 Dunlop FR : D12B22 Contitech : 4158NP03 Weweler : US06285F Goodyear : 1R12-749 Airtech : 133782 Vibracoustic : V1DK20B-1 : 38185KPP Taurus : DA34158/0103 Meritor : MLF7037 Schmitz Trailer : 750999 Granning : 15657 WABCO : 9518127490	
Bellow No.: 0V15MT-3	1V 9640	 6.785	 铝活塞
		Firestone : W01-358-9640 : 1V15MT-3 Goodyear : 1R12-367 Hendrickson : S-20223 / HT-190T : HS-190T	
Bellow No.: 0V15MT-6	1V 9466	 7.073	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-9466 : 1T15MT-6 Goodyear : 1R12-368/197/173 Contitech : 910-16P410 Airtech : 135772 / 39466K Dayton : 352-9466 Loadguard : SC2175 Mack : 364QS28 / 574QL411M Triangle : 8410 Hendrickson : 49048-000 : 49674-1&2 / 49207	
Bellow No.: 0V15MW-11	1V 9265	 10.605	 铁活塞
		Firestone : W01-358-9265/W01-358-9573/W01-358-957 Contitech : 910-19P435 Goodyear : 1R12-375 Dayton : 352-9265 Loadguard : SC2134/SC2759 Triangle : 8435 Ridewell : 1003589245C Hendrickson : S20124/HT-250T/C20413/HT-250U : C20413/HT-250UY Volvo : 85101155	

Bellow No.: 0V15TQ-1	1V 5770	 5.494	 铝活塞
		Firestone : W01-358-5770 : 1T15TQ-1/1T15Y-1 Goodyear : 1R10101 Phoenix : 566203027 Ridewell : 1003585770C Watson&Chalin : AS-0042 / W01W205770 MCI : 393902468	
Bellow No.: 0V15TQ-1	1V 5775		 铝活塞
		Firestone : W01-358-5775 : 1T15TQ-1/1T15Y-1 Reyco : 20783-01	
Bellow No.: 0V15TQ-1	1V 5776		 铝活塞
		Firestone : W01-358-5776 : 1T15TQ-1/1T15Y-1 Neway : 90557174 KingLong : 6892Front Not : Bracket 6037	
Bellow No.: 0V15TQ-1	1V 5776SA		 No piston
		Firestone : W01-358-5776 : 1T15TQ-1/1T15Y-1 Neway : 90557174 KingLong : 6892Front Not : Bracket 6037	

















<p>Bellow No.: 0V15TQ-1</p>	<p>1V 5789</p>	<p>KG </p>
		<p>Firestone : W01-358-5789 : 1T15TQ-1 Contitech : 99-9P767 Link : 1103-0503</p>
<p>Bellow No.: 0V15V-1</p>	<p>1V 9247</p>	<p>KG  铝活塞</p>
		
<p>Bellow No.: 0V15V-1</p>	<p>1V 9251</p>	<p>KG </p>
		<p>Firestone : W01-358-9251 Contitech : 910-13.5S433 Ridewell : 1003589251C Suspensions : 200182</p>
<p>Bellow No.: 0V15V-1</p>	<p>1V 9307</p>	<p>KG  5.245 塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9307 : 1T15M-1 Holland(Neway) : 90557129 : AR-41,45&45-1(plastic)</p>

















<p>Bellow No.: 0V15V-8</p>	<p>1V 9501</p>	<p>KG  塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9501 Holland(Neway) : 90557214</p>
<p>Bellow No.: 0V15VP-4</p>	<p>1V 8834</p>	<p>KG  铝活塞</p>
		<p>Vicortuck : 1V8834</p>
<p>Bellow No.: 0V15VP-4</p>	<p>1V 9270</p>	<p>KG 7.237  铝活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9270 Contitech : 910-13.5S433 Goodyear : 1R13-119 / 1R12-077 Hendrickson : S-20010 / HT230T</p>
<p>Bellow No.: 0V15VP-4</p>	<p>1V 9390</p>	<p>KG  铝活塞</p>
		

















<p>Bellow No.: 0V15VP-4</p>	<p>1V 9579</p>	<p>KG</p>	<p>铝活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9579 Hendrickson : S-21208</p>	
<p>Bellow No.: 0V15ZR-6</p>	<p>1V 9759</p>	<p>KG</p>	<p>塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-377-9759</p>	
<p>Bellow No.: 0V15ZR-6</p>	<p>1V 9780</p>	<p>KG 7.137</p>	<p>塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9780 Contitech : 910S-16A382 Goodyear : N/A Freightliner : 16-13810-000</p>	
<p>Bellow No.: 0V15ZR-6</p>	<p>1V 9781</p>	<p>KG 7.559</p>	<p>铝活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9781 Contitech : 910S-16A382 Goodyear : 1R12-603 Freightliner : 681-320-0017 : A416-14004-000</p>	













<p>Bellow No.: 0V15ZR-6</p>	<p>1V 9782</p>	<p> 6.766</p>	<p> 铝活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-9782</p>	
<p>Bellow No.: 0V15ZR-6</p>	<p>1V 9785</p>	<p> 6.766</p>	<p> 铝活塞</p>
			
<p>Bellow No.: 0V17B-11</p>	<p>1V 8747</p>	<p> 11.189</p>	<p> 铁活塞</p>
		<p>Firestone : W01-M58-8747 / 1R17B-11 Goodyear : 1R13-150 Samro : 2500915 Granning : 15654 Airtech : 132082 / 30081K WABCO : 9518131500 Hendrickson : HS251087/F Meeritor : MLF7061 BENZ : A946.328.04.01 Discos Mercedes Axle</p>	
<p>Bellow No.: 0V17B-11</p>	<p>1V 8748</p>	<p> 7.83</p>	<p> 塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-8748 Contitech : 1010-21P570 Goodyear : 1R13-152 / 566-26-3-071 Neway : 90557167 / 90557288 Tirangle : 8570/6394 SAF Holland : AR250(14,15) : RL250(14,15)</p>	

















<p>Bellow No.: 0V17B-11</p>	<p>1V 9132</p>	<p>KG</p>	<p>塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-8749 : 1T17B-11 Contitech : 1010-21P486 Goodyear : 1R13-153 / 566-26-3-071 Neway : 90557168/(AR250-12,16,17) Triangle : 8486 / 6394 SAF Holland : 90557289 / 90557168 : RL260(16,17)</p>	
<p>Bellow No.: 0V17BB-2</p>	<p>1V 8729</p>	<p>KG 6.020</p>	<p>塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-8729 : 1T17BB-2 Contitech : 1010B-13S513 Goodyear : 1R13-130 / 566263055 Airtech : 131212 / 38729CPP Triangle : 8513 / 6396 Arvin Meritor : 202796</p>	
<p>Bellow No.: 0V17BPZ-10</p>	<p>1V 8669</p>	<p>KG</p>	<p>塑料活塞</p>
		<p>Meritor : 21229530</p>	
<p>Bellow No.: 0V17BPZ-10</p>	<p>1V 8671</p>	<p>KG</p>	<p>塑料活塞</p>
		<p>Meritor : 21229455</p>	









Bellow No.: 0V17BS-6	1V 0756F	 5.575	 No piston
		Firestone : W01-M58-0756 : 1T17B-6 Contitech : 4022NP02 Goodyear : 1R11-709 Granning : 16098 Airtech : 121662 / 32619P SAF : 4.284.3003.01 SAF Type : 2618V Without Piston Meritor : MLF7135	
Bellow No.: 0V17BS-6	1V 0756SA		 No piston
		Firestone : W01-M58-0756 : 1T17B-6 Contitech : 4022NP02 Goodyear : 1R11-709 / 1DK22EP(NP) Dunlop FR : D11U40 / D12A05 Airtech : 34022P SAF : 3.229.0029.00 SAF Type : 2618V / 4.284.3006.00 Without Piston	
Bellow No.: 0V17BS-6	1V 0919	 6.063	
		Firestone : W01-M58-0919 Contitech : 4004NP02 SAF : 4.284.3003.01 Without Piston	
Bellow No.: 0V17BS-6	1V 0919F	 5.902	 No piston
		Firestone : W01-M58-0919 Contitech : 4004NP02 SAF : 4.284.3003.01 Without Piston	













Bellow No.: 0V17BS-6	1V 6340	 10.871	 铁活塞																																												
																																															
Bellow No.: 0V17BS-6	1V 6366	 8.107	 塑料活塞																																												
		<table border="0"> <tr> <td>Firestone</td><td>: W01-M58-6366</td><td>Phoenix</td><td>: 1DK22E-5</td></tr> <tr> <td></td><td>: W01-M58-0919</td><td></td><td>: 1DK22E-8</td></tr> <tr> <td>Contitech</td><td>: 4004NP03</td><td>Taurus</td><td>: K505-27SM</td></tr> <tr> <td>Goodyear</td><td>: 1R11-706</td><td>Dunlop FR</td><td>: D12B25</td></tr> <tr> <td></td><td>: 1R11-750</td><td></td><td>: D11B34/13</td></tr> <tr> <td>CF Gomma</td><td>: 1T300-33/37</td><td>Airtech</td><td>: 130282</td></tr> <tr> <td>SAF</td><td>: 3229000700</td><td></td><td>: 132782</td></tr> <tr> <td></td><td>: 2229000701</td><td></td><td>: 3400KPP</td></tr> <tr> <td></td><td>: 3229000702</td><td>WABCO</td><td>: 9518117500</td></tr> <tr> <td>Saf Type</td><td>: 2618</td><td></td><td>: 9518117130</td></tr> </table>		Firestone	: W01-M58-6366	Phoenix	: 1DK22E-5		: W01-M58-0919		: 1DK22E-8	Contitech	: 4004NP03	Taurus	: K505-27SM	Goodyear	: 1R11-706	Dunlop FR	: D12B25		: 1R11-750		: D11B34/13	CF Gomma	: 1T300-33/37	Airtech	: 130282	SAF	: 3229000700		: 132782		: 2229000701		: 3400KPP		: 3229000702	WABCO	: 9518117500	Saf Type	: 2618		: 9518117130				
Firestone	: W01-M58-6366	Phoenix	: 1DK22E-5																																												
	: W01-M58-0919		: 1DK22E-8																																												
Contitech	: 4004NP03	Taurus	: K505-27SM																																												
Goodyear	: 1R11-706	Dunlop FR	: D12B25																																												
	: 1R11-750		: D11B34/13																																												
CF Gomma	: 1T300-33/37	Airtech	: 130282																																												
SAF	: 3229000700		: 132782																																												
	: 2229000701		: 3400KPP																																												
	: 3229000702	WABCO	: 9518117500																																												
Saf Type	: 2618		: 9518117130																																												
Bellow No.: 0V17BS-6	1V 6366SA	 6.056	 No piston																																												
		<table border="0"> <tr> <td>Firestone</td><td>: W01-M58-6366</td><td>Phoenix</td><td>: 1DK22E-5</td></tr> <tr> <td></td><td>: W01-M58-0919</td><td></td><td>: 1DK22E-8</td></tr> <tr> <td>Contitech</td><td>: 4004NP03</td><td>Taurus</td><td>: K505-27SM</td></tr> <tr> <td>Goodyear</td><td>: 1R11-706</td><td>Dunlop FR</td><td>: D12B25</td></tr> <tr> <td></td><td>: 1R11-750</td><td></td><td>: D11B34/13</td></tr> <tr> <td>CF Gomma</td><td>: 1T300-33/37</td><td>Airtech</td><td>: 130282</td></tr> <tr> <td>SAF</td><td>: 3229000700</td><td></td><td>: 132782</td></tr> <tr> <td></td><td>: 2229000701</td><td></td><td>: 3400KPP</td></tr> <tr> <td></td><td>: 3229000702</td><td>WABCO</td><td>: 9518117500</td></tr> <tr> <td>Saf Type</td><td>: 2618</td><td></td><td>: 9518117130</td></tr> </table>		Firestone	: W01-M58-6366	Phoenix	: 1DK22E-5		: W01-M58-0919		: 1DK22E-8	Contitech	: 4004NP03	Taurus	: K505-27SM	Goodyear	: 1R11-706	Dunlop FR	: D12B25		: 1R11-750		: D11B34/13	CF Gomma	: 1T300-33/37	Airtech	: 130282	SAF	: 3229000700		: 132782		: 2229000701		: 3400KPP		: 3229000702	WABCO	: 9518117500	Saf Type	: 2618		: 9518117130				
Firestone	: W01-M58-6366	Phoenix	: 1DK22E-5																																												
	: W01-M58-0919		: 1DK22E-8																																												
Contitech	: 4004NP03	Taurus	: K505-27SM																																												
Goodyear	: 1R11-706	Dunlop FR	: D12B25																																												
	: 1R11-750		: D11B34/13																																												
CF Gomma	: 1T300-33/37	Airtech	: 130282																																												
SAF	: 3229000700		: 132782																																												
	: 2229000701		: 3400KPP																																												
	: 3229000702	WABCO	: 9518117500																																												
Saf Type	: 2618		: 9518117130																																												
Bellow No.: 0V17BS-6	1V 6367	 7.348	 塑料活塞																																												
		<table border="0"> <tr> <td>Firestone</td><td>: W01-M-58-6367</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Contitech</td><td>: 4022NP03</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Goodyear</td><td>: 1R11-714</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Phoenix</td><td>: 1DK22E-9</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Taurus</td><td>: KR725-28</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Dunlop FR</td><td>: D12B14</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CF Gomma</td><td>: 1T300-37</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>WABCO</td><td>: 9518117100/9518117140/9518117510</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>SAF</td><td>: 3.229.0029.00/3.229.2129.00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>: 3.229.2229.00/3.229.2429.00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>SAF Type</td><td>: 2618V</td><td></td><td></td></tr> </table>		Firestone	: W01-M-58-6367			Contitech	: 4022NP03			Goodyear	: 1R11-714			Phoenix	: 1DK22E-9			Taurus	: KR725-28			Dunlop FR	: D12B14			CF Gomma	: 1T300-37			WABCO	: 9518117100/9518117140/9518117510			SAF	: 3.229.0029.00/3.229.2129.00				: 3.229.2229.00/3.229.2429.00			SAF Type	: 2618V		
Firestone	: W01-M-58-6367																																														
Contitech	: 4022NP03																																														
Goodyear	: 1R11-714																																														
Phoenix	: 1DK22E-9																																														
Taurus	: KR725-28																																														
Dunlop FR	: D12B14																																														
CF Gomma	: 1T300-37																																														
WABCO	: 9518117100/9518117140/9518117510																																														
SAF	: 3.229.0029.00/3.229.2129.00																																														
	: 3.229.2229.00/3.229.2429.00																																														
SAF Type	: 2618V																																														





Bellow No.: 0V17CA-5	1V 8709	 6.782	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-8709 : 1T17CA-5 Contitech : 1010.16S460 Goodyear : 1R13-159 : 599-26-3-073 Airtech : 137072 / 38709CPP Triangle : 8460/6390 Hendrickson : AA230T / C20900 : HKA-180/S21800	
Bellow No.: 0V17CA-5	1V 8710		 铝活塞
		Firestone : W01-358-8710 Contitech : 1010-15S711 Goodyear : 1R12-124 Hendrickson : HA100053	
Bellow No.: 0V17CA-6.5	1V 8708	 7.626	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-8708 : 1T17CA-6.5 Goodyear : 1R13-177 / 566263078 Contitech : 1010-16 P 526 Navistar : 1R13-250 Hendrickson Trailer : S-21966	
Bellow No.: 0V17CA-6.5	1V 8713	 7.539	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-8713 : 1T17CA-6.5 Contitech : 1010-17.5S533 Goodyear : 1R13-140 / 1R13-176 Airtech : 137082 / 38713K Triangle : 8533 / 6382 Hendrickson : HKA-180 / S22948	

















Bellow No.: 0V17DJ-7	1V 8608	 6.784	 塑料活塞
		Firestone : W01-M58-8608	
Bellow No.: 0V19F-7	1V 8773	 11.47	 铁活塞
		Firestone : W01-M58-8773 Contitech : 810MB Goodyear : N/A Airtech : 131512 / 36772C ROR/Meritor : 21225331 Volvo : 20.554.772	
Bellow No.: 0V19F-7	1V 9121	 10.352	 铝活塞
		Firestone : W01-358-9121 Leland : SC2040 : 1T19L-7 Sauer : P50-733 Contitech : 1110.5-17A317 Dayton : 3529121 : 4810N03 Reyco : 12882-02 Goodyear : 1R11-918 Airtech : 39121P/K : 1R14-043/067 Triangle : 8137/6365 : 1R13-039/049 Hendrickson : 554773C1 Tuthill : 6424/1288202 Brake&Wheel : M3517 Holland(neway): 90557019/AR1115 Volvo : 3130503 : 90557052/AR70/90557083/9055711C Ridewell : 1003589121C : 90557078/AR80(6,75) R&Struck&Body : 1090023 Waston&Chalin:AS-0013/WCTA300	
Bellow No.: 0V19F-7	1V 9144	 10.396	 铝活塞
		Firestone : W01-358-9144 : 1T19F-7 Contitech : 1110.5-17A377 Goodyear : 1R13-047 / 1R14160 : 566283021 Neway : 90557155 / 90557323 Navistar : 1681748C1 Triangle : 8377/6365	













Bellow No.: 0V19F-7	1V 9177	 10.88	 铝活塞
		Firestone : W01-358-9177 Tuthill : 6426 Contitech : 1110.5-17A316 Triangle : 8316/6365 : 4810N04 Leland : Sc2046 Goodyear : 1R14-028/029 Dayton : 3529177 Brake&Whee : M3517 Navistar : 554779C Holland(Neway) : 90557003 Ridewell : 1003589177C R&S Truck&Body : 1090216 Volvo : 3130494 Hendrickson Trailer : S2065 Columbia Trailer	
Bellow No.: 0V19L11	1V 4113	 14.7	 铁活塞
		Goodyear : 1R14-113	
Bellow No.: 0V19L-11A	1V 4113-1		 铁活塞
		Andrew : H14-135113TS	
Bellow No.: 0V19L-11	1V 4170		 铁活塞
		Goodyear : 1R14-710	













Bellow No.: 0V19L-11	1V 4176		铁活塞
		Goodyear : 1R14-176	
Bellow No.: 0V19L-11	1V 5662	 12.955	铁活塞
			
Bellow No.: 0V19L-11	1V6334		铁活塞
		Firestone : W01-M58-6334 : 1T19L-11 Contitech : 81M16K1 Goodyear : 1R14-719 Phoenix : 1D28B-7 Taurus : KR622-31 Dunlop FR : D143B36 Airtech : 3811K DAF : 0067306	
Bellow No.: 0V19L-11	1V 6348	 13.083	铁活塞
		Firestone : W01-M58-6348 Contitech : 4023NP03 Goodyear : 1R14-729 Phoenix : 1D28A-10 Taurus : KR624-18 Dunlop FR : D13B26 CF Gomma : 1T19E-2/204676 SAF : 3.229.0031.00/3.229.2231.00 : 3.22902431.00/3.229.2131.00 Andrew : H14-1358106	









Bellow No.: 0V19L-11	1V 6359		铁活塞
		Firestone : W01-M58-6359 : 1T19L-11 Contitech : 811MB Goodyear : 1R14-718 Dunlop FR : D13B34 CF Gomma : 1T19E2 : 203878 RENAULT V.I.: 5.000.745.918	
Bellow No.: 0V19L-11	1V 6359SA		No piston
		Firestone : W01-M58-6359 : 1T19L-11 Contitech : 811MB Goodyear : 1R14-718 Dunlop FR : D13B34 CF Gomma : 1T19E2 : 203878 RENAULT V.I.: 5.000.745.918	
Bellow No.: 0V19L-11	1V 6364		12.771 铁活塞
		Firestone : W01-M58-6364 Phoenix : 1D28G-9121 Contitech : 813MB Viberti : 128147 Goodyear : 1R14-061 SAE : 8403/102 Weweler : US07345 Trailor : 0036158E E.R.F.Truck : 143908-3 Tec : 505858/01 SAF : 3.229.0003.00 Hendrickson : 505859 ROR/Meritor : 21215633 RVI : 5.000.790.692	
Bellow No.: 0V19L-11	1V 6364SA		7.6 No piston
		Firestone : W01-M58-6364 Phoenix : 1D28G-9121 Contitech : 813MB Viberti : 128147 Goodyear : 1R14-061 SAE : 8403/102 Weweler : US07345 Trailor : 0036158E E.R.F.Truck : 143908-3 Tec : 505858/01 SAF : 3.229.0003.00 Hendrickson : 505859 ROR/Meritor : 21215633 RVI : 5.000.790.692	









Bellow No.: 0V19L-11	1V 6365	KG	塑料活塞
		Firestone : W01-358-9177 Contitech : 1110.5-17A316 / 4810N04 Goodyear : 1R14-028/029 Ridewell : 1003589158C Triangle : 0318/4326 SAF Holland : AR1215F Hendrickson Trailer : B-12514-004 / B-12514-011 Holland : 90557005/80557069/90044197 Hendrickson Trailer : S2063	
Bellow No.: 0V19L-11	1V 7238SA	KG	No piston
		Firestone : W01-M58-7238 Contitech : 813MB/0 Phoenix : 1D28B-5	
Bellow No.: 0V19L-11	1V 7358	KG	12.77 铁活塞
		Firestone : W01-M58-7358 Contitech : 4813NP07 Goodyear : 1R14-727/065 Phoenix : 1D28B-9 Taurus : KR662-01 Dunlpo FR : D13B10 S.A.F : 3.229.0005.00 Scania : 298568 / 325748 : 1107674 / 1314906 / 255295 / 255293	
Bellow No.: 0V19L-11	1V 7358SA	KG	No piston
		Firestone : W01-M58-7358 Contitech : 4813NP07 Goodyear : 1R14-727/065 Phoenix : 1D28B-9 Taurus : KR662-01 Dunlpo FR : D13B10 S.A.F : 3.229.0005.00 Scania : 298568 / 325748 : 1107674 / 1314906 / 255295 / 255293	













<p>Bellow No.: 0V19L-11</p>	<p>1V 7370</p>	<p> 12.824</p>	<p> 铁活塞</p>
		<p>Firestone : W01-M58-7370 : 1T19L-11 Contitech : 4028NP05 Goodyear : 1R14-721 Dunlop FR : D14B51 Battaglino : 2211400 ROR/Meritor : 21222239</p>	
<p>Bellow No.: 0V19L-11</p>	<p>1V 8792</p>	<p> 12.755</p>	<p> 铁活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-8792 : 1T19L-11 Contitech : 813MB Goodyear : 1R14-045/13-03 : 13-048/14-060 Triangle : 1003589122C Watson&Chalin : AS-0023 Hendrickson : B3830/S3467 : B-12514-008 : B-12514-010 Reyco : 12883-02 Sauer : P50-732 Tec : 5006003 Airtech : 132112 : 39122C Neway : 90557020 : 90557071 : 90557076 : 90557077</p>	
<p>Bellow No.: 0V19L-11</p>	<p>1V 8792-1</p>	<p> 12.755</p>	<p> 铁活塞</p>
		<p>Andrew : H14-135045TS</p>	
<p>Bellow No.: 0V19L-11</p>	<p>1V 8792-2</p>	<p> 12.755</p>	<p> 铁活塞</p>
		<p>Andrew : H14-135045BS</p>	

















Bellow No.: 0V19L-11	1V 8793	 KG	铁活塞
		GART : T10600.C/282.2.533 Blacktech : 7923C Volvo : 99380037	
Bellow No.: 0V19L-11	1V 9003	 KG	铁活塞
		Fiestone : W01-M58-6223 Goodyear : 1R14-823 Vibracoustic : V1DK28F-3 Contitech : 1D28F-3 BENZ : A9463281501	
Bellow No.: 0V19L-11	1V 9122	 KG	塑料活塞
		4.55 Firestone : W01-358-9122 Contitech : 4811N03 Goodyear : 1R13-038 Neway : 90557020/90557071/90557076/90557077 Reyco : 12883-02 Tec : 5006003 Sauer : P50-732 Triangle : 1003589122C Watson&Chalin : AS-0023 Hendrickson : B3830/S3467/B-12514-008/B-12514-010	
Bellow No.: 0V19L-11	1V 9156	 KG	铁活塞
		13.467 Firestone : W01-358-9156 / 1T19L-11 Contitech : 4813NP07 / 1110.5-21A370 Goodyear : 1R13-045/1R14-019/025 City Welding Peerless : 0500-0080 Leland : SC2044 Navistar : 1681742C1 Triangle : 8370/6366 Hendrickson : A7128	













Bellow No.: 0V19L-11	1V 9156F00		塑料活塞
		Firestone : W01-358-9156	
Bellow No.: 0V19L-14	1V 0500	 13.067	铁活塞
		Firestone : W01-095-0500 Phoenix : 1D28H-16 Contitech : 4913NP02 Taurus : KR625-16 Goodyear : 1R14-753 Dunlop FR : D14B42 CF Gomma : 1T19E-93 Meritor : MLF7081 Airtech : 132122 Granning : 16105 : 34913K WABCO : 9518147530 Scania : 1379392 : 1402423	
Bellow No.: 0V19L-14	1V 0501	 13.155	铁活塞
		Fierstone : W01-M58-8535 Goodyear : 1R14-869 : 566-28-3-522 Contitech : 6700NP02 Airtech : 34608P Granning : 15695 Scania : 1774804 / 117804 : 1903608 / 1903668	
Bellow No.: 0V19L-14	1V 6033SA		No piston
		Contitech : 4913NP04 Airtech : 120582 / 34913P DT : 1.25855 Airfeen : 20.4913.2CM FEBI : 20503 Templin : 04.010.6100.250 : 04.060.6106.251 Peautomotive : 084.119-11A / 125.218-10A Meritor : MLF7139 Scania : 1379393	

















<p>Bellow No.: 0V19L-14</p>	<p>1V 7385</p>	<p>KG</p>	<p>铁活塞</p>
		<p>Firestone : W01-M58-7385 / W01-M58-8786 Contitech : 912NP02 Phoenix : 1D28D-2 Goodyear : 1R14-028 Fruehauf : M060770 Weweler : US96681F R.O.R/Meritor : 21222673 SAF : 3.229.0013.00/3.229.0005.01 : 3.229.0006.01 Hendrickson : Y507782</p>	
<p>Bellow No.: 0V19L-14</p>	<p>1V 7385SA</p>	<p>KG</p>	<p>No piston</p>
		<p>Firestone : W01-M58-7385 / W01-M58-8786 Contitech : 912NP02 Phoenix : 1D28D-2 Goodyear : 1R14-028 Fruehauf : M060770 Weweler : US96681F R.O.R/Meritor : 21222673 SAF : 3.229.0013.00/3.229.0005.01 : 3.229.0006.01 Hendrickson : Y507782</p>	
<p>Bellow No.: 0V19L-14</p>	<p>1V 8502</p>	<p>KG</p>	<p>13.98</p>
		<p>Firestone : W01-M58-8502 Contitech : 912NP01 Goodyear : 1R14-728 / 566-28-3-510 Airtech : 132702 SAF : 3.229.0030.00 / SAF2926V UEWELER US 07385GSTZ 32926K;3229003000;132702;5010239213; 161204ST;MD1912K02;2926NP01</p>	
<p>Bellow No.: 0V19L-14</p>	<p>1V 8786</p>	<p>KG</p>	<p>14.15</p>
		<p>Contitech : 4912NP05</p>	

Bellow No.: 0V19L-14	1V 8786SA		No piston
		Contitech : 4912NP05	
Bellow No.: 0V19L-14	1V 9264		13.711 铁活塞
		Firestone : W01-358-9264 Contitech : 1110.5-22S712 Goodyear : 1R14-127 Triangle : 8539 / 6413 Holland(Neway) : 90557104 WatsonChalin : AS-0063 Hendrickson : S13122	
Bellow No.: 0V19L-14	1V 9929		
		Firestone : W01-358-9929 : 1T19F-14 Holland(Neway) : 90557106	
Bellow No.: 0V19L-5	1V 8088		10.58 铝活塞
		Firestone : W01-358-8088 : 1T19F-5 Contitech : 1110.5-15A419 Ridewell : 1003588088C Triangle : 8419/6367	

















Bellow No.: 0V19L-5	1V 9200		铝活塞
		<p> Firestone : W01-358-9200 Leland : SC2116 : 1T19F-5 Navistar : 1681746C1 Contitech : 1110.5-15A415 Triangle : 8415/6367 Goodyear : 1R14-038 SAF Holland : 57009200 : 1R14-068 Dayton : 3529200 Arvinmeriton : 200458 Watson&Chalin : AS-0082 Ridewell : 1003589200C Hendrickson : S3839 </p>	
Bellow No.: 0V19L-5	1V 9210		铝活塞
		<p> Firestone : W01-358-9200 : 1T19F-5 / 1T19L-5 Contitech : 1110.5-15A415 Goodyear : 1R14-038 Triangle : 8459 / 6363 </p>	
Bellow No.: 0V19L-5	1V 9214		铝活塞
		<p> Firestone : W01-358-9204 : 1T19F-5/1T19E-5 Contitech : 1110.5-15A506 </p>	
Bellow No.: 0V19L-5	1V 9215		铝活塞
		<p> Firestone : W01-358-9215 : 1T19F-5 Contitech : 1110.5-15A414 Goodyear : 1R14-037 Dayton : 3529215 Leland : SC2047 Navistar : 554781C1 Triangle : 8414 / 6367 SAF Holland : 57009215 Hendrickson : S3648 </p>	

















Bellow No.: 0V19L-7	1V 6338	 11.841	 铁活塞
		Firestone : W01-M58-6338 Dunlop FR : D13B25 : 1T19L-7 : 1T19E-1 Contitech : 4810NP05/61162 : 205456 Goodyear : 1R14-730 Taurus : KR621-18 Granning : 16092/133422 Phoenix : 1D28A10 : 32918K Airtech : 133422 SAF : 3.229.0027.00 : 32918K : 2918V WABCO : 9518147300 : 3.229.2127.00 Meritor : MLF7025 : 3.229.2427.00	
Bellow No.: 0V19L-7(无杆)	1V 6338A		 铁活塞
		Firestone : W01-M58-6338 Dunlop FR : D13B25 : 1T19L-7 : 1T19E-1 Contitech : 4810NP05/61162 : 205456 Goodyear : 1R14-730 Taurus : KR621-18 Granning : 16092/133422 Phoenix : 1D28A10 : 32918K Airtech : 133422 SAF : 3.229.0027.00 : 32918K : 2918V WABCO : 9518147300 : 3.229.2127.00 Meritor : MLF7025 : 3.229.2427.00 用的是1V6348上盖板	
Bellow No.: 0V19L-7	1V 6338SA		 No piston
		Firestone : W01-M58-6338 Dunlop FR : D13B25 : 1T19L-7 : 1T19E-1 Contitech : 4810NP05/61162 : 205456 Goodyear : 1R14-730 Taurus : KR621-18 Granning : 16092/133422 Phoenix : 1D28A10 : 32918K Airtech : 133422 SAF : 3.229.0027.00 : 32918K : 2918V WABCO : 9518147300 : 3.229.2127.00 Meritor : MLF7025 : 3.229.2427.00	
Bellow No.: 0V19L-7	1V 6344		
		Firestone : W01-358-6344 CF Gomma : 1T19E-1 Viberti : 128147128	

















Bellow No.: 0V19L-7	1V 8774	 12.059	 铁活塞
		Firestone : W01-M58-8774	
Bellow No.: 0V19L-7	1V 9141	 10.142	 铝活塞
		Firestone : W01-358-9141 / 1T19F-7 Goodyear : 1R14-215 Sauer : P50-733 Ridewell : 1003589121C Watson&Chalin : AS-0013	
Bellow No.: 0V19L-7	1V 9178	 11.605	 铁活塞
		Goodyear : 1R14-028 Hendrickson : S-2065 : 566283021 Automann : 1D28G-9177 Contitech : 11 10.5-17 A 31t Dayton : 352-9177 : 64342 irake & Wheel : M3521 Firestone : W01-358-9177 Fleetpride : AS9177 : W01-358-9179 : AS9179 : T19L-7 Granning : 6426 SAF Holland : 90557003 R & S Truck : 1090216 : AR11151F WatsonChalin : AS-0010 Taurus : 6365 Triangle : AS-8316 Volvo : 3130494 TRP : AS91770 Navistar / Fleetrite: 554779C1	
Bellow No.: 0V19L-7	1V 9812		 铝活塞
		Firestone : W01-358-ROCK	

Bellow No.: 0V19LB*12	1V 8104	 16.601	 铁活塞
		Firestone : W01-M58-8104 : 1T9L-11 / 1T19LB-12 : T19L SERIES C01-968-1163 : T19L SERIES C01-M58-1163 Application: Trailer / Axle	
Bellow No.: 0V19LB*12	1V 8105		 铁活塞
		Firestone : W01-M58-8105	
Bellow No.: 0V19LC-6	1V 8091	 7.713	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-8091 : 1T19LC-6 Goodyear : 1R14-171 / 566283015 Contitech : AS8091 Triangle : 8523 / 6398 SAF : 503513081 Hendrickson : S-20901 / AA250T : S-21784 / HKA250	
Bellow No.: 0V19LC-8	1V 8093	 8.387	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-8093 : 1T19LC-8 Contitech : 1110.5B-18P743 Triangle : 8523/6398 Hendrickson : S-237484 : (Wldisk S24443) SAP : 79386	













<p>Bellow No.: 0V19LF-7</p>	<p>1V 9808</p>	<p>KG</p>	
<p>Bellow No.: 0V19LF-7</p>	<p>1V 8774F</p>	<p>KG 7.416</p>	<p>铁活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-8774 : 1T19LF-7 Contitech : 1110.5F-17P745 Goodyear : 1R14-172 / 566283042 : 1R14-183 / 1R14-190 / 566283044 Hendrickson : S25873/S27341 Watson&Chalin : AS0144 / AS0519 / AS01591G</p>	
<p>Bellow No.: 0V19ZK5.7</p>	<p>1V 8050</p>	<p>KG 11.915</p>	<p>铝活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-8050 Contitech : 1110.5E-16A320 Goodyear : 1R14-039 / 1R14-730 Dayton : 352-8050 Navistar : 1685174C1 Neway : 57008050 Reyco Granning : 23631-01 Taiangle : 8320 Hendrickson : S4771 / B12514 / B125013 Watson&Chalin : AS-0039 Volvo : 3130498</p>	
<p>Bellow No.: 0V19ZK5.7</p>	<p>1V 8051</p>	<p>KG</p>	<p>铁活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-8050 Contitech : 1110.5C-16A380 Tuthill-Reyo : 23631-01 Ridewell : 1003588051C Watson&Chalin : AS-0039 Hendrickson : B-12514-013</p>	









<p>Bellow No.: 0V19ZK5.7</p>	<p>1V 8058</p>	<p> 9.531</p>	<p> 铝活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-8058 : 1T19ZK-5.7 Tuthill Reyco : 23631-01 Watson&Chalin : AS-0039 Hendrickson Trailer : S-4771 Hendrickson Canada : B-12514-013</p>	
<p>Bellow No.: 0V19ZK5.7</p>	<p>1V 8060</p>	<p> 9.531</p>	<p> 铝活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-8060</p>	
<p>Bellow No.: 0V19ZK5.7</p>	<p>1V 8460</p>	<p> 8.909</p>	<p> 铝活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-8460</p>	
<p>Bellow No.: 0V3311</p>	<p>1V 3311</p>	<p> 8.14</p>	<p> 铁活塞</p>
		<p>Contitech : 73311M : 6603NP02 Airtech : 36311K DT : 2.61035 Granning : 93927 Peautomotive : 084.325-71A Volvo : 20573108 / 20573311</p>	













Bellow No.: 0V3918	1V 3918	 11.189	 铁活塞
		Contitech : 4183NP23 Airtech : 34183-23K Airfren : 20.4183.23M DT : 4.80483 Granning : 93918 Peautomotive : 084.271-15A : 084.271-75A Templin : 04.101.6200.270 : 04.060.6206.290 Benz : A9423201321 / A9423282321 : A9423202217 / A9423202221	
Bellow No.: 0V4570	1V 4570	 7.785	 铁活塞
		Granning : 92621 Contitech : 4570 NP 02 Volvo : 2124749 / 22058741	
Bellow No.: 0V4571	1V 4571		 铁活塞
		Granning : 92623 Contitech : 4571 NP 02	
Bellow No.: 0V4882	1V 6044SA		 No piston
		Contitech : 4882N1P01 Goodyear : 1R10-702 Airtech : 122122 / 34882P Granning : 94002 DT : 3.66404 Peautomotive : 084.249-10A / 084.249-70A Templin : 04.010.6400.930 / 04.060.6106.930 Meritor : MLF7136 MAN : 81.43601.0151	













<p>Bellow No.: 0V4882</p>	<p>1V 6045</p>	<p> 8.454</p>	<p> 铁活塞</p>
		<p>Contitech : 4882N1P05 Airtech : 34882K Airfren : 20.4884.5.CM DT : 3.66422 Templin : 04.010.6100.930 : 04.060.6106.930 MAN : 81.43600.6036 : 81.43600.6067</p>	
<p>Bellow No.: 0V4883</p>	<p>1V 4883</p>	<p> 8.454</p>	<p> 铁活塞</p>
		<p>Andrew : H02-135001P</p>	
<p>Bellow No.: 0V4915</p>	<p>1V 4915</p>	<p> 10.931</p>	<p> 铁活塞</p>
		<p>Contitech : 4915NP06 Volvo : 20757541</p>	
<p>Bellow No.: 0V4916</p>	<p>1V 4916</p>	<p> 9.438</p>	<p> 铁活塞</p>
		<p>Contitech : 4916N1P07 FIRESTONE : W01-M58-8356 : 1T17HLR-7.5 MAN : 81.43600.6042 VIBRACOUSTIC : V 1 DF 26 s-1 NEOTECH : ABM 630 32 A 01</p> <p>少底座图</p>	

















<p>Bellow No.: 0V4982</p>	<p>1V 4982</p>	<p>KG 8.502</p>	<p>铁活塞</p>
		<p>CONTITECH : 4982 N6 P01</p>	
<p>Bellow No.: 0V4984</p>	<p>1V 4984</p>	<p>KG 9.086</p>	<p>铁活塞</p>
		<p>CONTITECH : 4984 N6 P07 : 77877</p>	
<p>Bellow No.: 0V5298</p>	<p>1V 5298</p>	<p>KG</p>	<p>塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-5298 : 1T14CB-1 Replaces : Gilling low-floor : fvont 08-372-09-0001y</p>	
<p>Bellow No.: 0V5311</p>	<p>1V 2119</p>	<p>KG 2.709</p>	<p>塑料活塞</p>
		<p>Firestone : W01-358-2119</p>	









Bellow No.: 0V5311	1V 2119Y00SA	 No piston	
		Andrew : H29-1377327	
Bellow No.: 0V5311	1V 5311	 5	塑料活塞
		Firestone : W01-358-5311 : 1T14C-1&1T14F-2 Ridewell : 1003585311C Note : Flexible 6-379-1	
Bellow No.: 0V5422	1V 5422	 3.24	塑料活塞
			
Bellow No.: 0V5487	1V 5487	 6.545	塑料活塞
		Firestone : W01-455-5487	









Bellow No.: 0V5988	1V 5988		铁活塞
		Goodyear : 1R14-164	
Bellow No.: 0V5997	1V 5997		铁活塞
		Goodyear : 9500/566-03-9006 Phoenix : 1E26-1 Granning : 15997 BOVA : B186053 BOVA	
Bellow No.: 0V6028	1V 6028		铁活塞
		Contitech : 4420NP01 Airtech : 134562/36075K Granning : 16048 Peautomotive : 084.282-11A / 084.202-71A Meritor : MLF7171 Templin : 04.010.6100.670 : 04.030.6102.670 / 04.060.6106.670 Volvo : 1076075 / 1076076	
Bellow No.: 0V6028	1V 6028SA		No piston
		Contitech : 4420NP01 Airtech : 134562/36075K Granning : 16048 Peautomotive : 084.282-11A / 084.202-71A Meritor : MLF7171 Templin : 04.010.6100.670 : 04.030.6102.670 / 04.060.6106.670 Volvo : 1076075 / 1076076	









Bellow No.: 0V6039	1V 6039	 8.266	 铁活塞
		Goodyear : 1R11-185 : 566-22-3-859 : 1R11-830/840 : 566-22-3-545 Airtech : 134582/330304† Peautomotive : 084.294-41A Volvo : 470922 SCANIA : 134582/1440304 : 1440305/1440859 : 1726241/47092492680	Phoenix : 1DF20A-2 Grantex : 233.01.0023 DT : 1.25629 Granning : 92505 Meritor : MLF7142
Bellow No.: 0V6039	1V 6039SA		 No piston
		Goodyear : 1R11-185 : 566-22-3-859 : 1R11-830/840 : 566-22-3-545 Airtech : 134582/330304† Peautomotive : 084.294-41A Volvo : 470922 SCANIA : 134582/1440304 : 1440305/1440859 : 1726241/47092492680	Phoenix : 1DF20A-2 Grantex : 233.01.0023 DT : 1.25629 Granning : 92505 Meritor : MLF7142
Bellow No.: 0V6042	1V 6042	 5.449	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-8829 / 1T15M-6 Contitech : 910-16P449 Goodyear : 1R12-405 / 566-24-3-110 : 566-242-595-00035 Airtech : 38829CPP Load Guard : SC2757 Triangle : 8449 Volvo : 3934699 / 8084296 : 8079902 / 20413888	
Bellow No.: 0V6042	1V 8468	 5.597	 塑料活塞
		Goodyear : 1R12-654	













Bellow No.: 0V6042	NS9V 9403		铁活塞
		Firestone : W01-358-9373 Goodyear : 1R12-403 Navistar : FLRTMX1R12403	
Bellow No.: 0V6053	1V 6053		铁活塞
		Firestone : W01-358-9039 / 1T15M-0 Contitech : 910-10P311 Goodyear : 1R12-095/566243067 Taurus : AS500-9039 Ridewell : 1013589039C Airtech : 134362/39039C Granning : 17360-01 Triangle : 8311 Dayton : 352-9039 Hendrickson : S2061/S-11650 Watson&Chalin : AS-0012 Volvo : 85101153	
Bellow No.: 0V6098	1V 6098		塑料活塞
		Firestone : W01-M58-8612 : 1T17BS-6 Contitech : 4022NP05 / 50669 Goodyear : 1R11-781 Phoenix : 1DK22E9 Airtech : 132922 / 32619KPP WABCO : 9518117810 SAF : 3.229.0033.00 Meritor : MLF7044	
Bellow No.: 0V6122	1V 6435		塑料活塞
		Granning : 15507 Contitech : 6122 NP 46 Mercedes : 960 320 00 57 : 960 320 67 57 : 960 320 70 21 Aietech : 36122 KPP	













<p>Bellow No.: 0V6199</p>	<p>1V 6199</p>	<p> KG</p>	<p> 铁活塞</p>
		<p>Phoenix : 1DF23C-1 Airtech : 132862/36199K Templin : 04.060.6306.070 DT : 1.25055 Granning : 16067 Peautomotive : 084.296-41A Meritor : MLF7146 Scania : 1386199</p>	
<p>Bellow No.: 0V6200</p>	<p>1V 6200</p>	<p> 6.95</p>	<p> 铁活塞</p>
		<p>TOYOTA : TRS-220SCN</p>	
<p>Bellow No.: 0V6230</p>	<p>1V 6230</p>	<p> 8.581</p>	<p> 铁活塞</p>
			
<p>Bellow No.: 0V6250</p>	<p>1V 6250</p>	<p> 8.426</p>	<p> 铁活塞</p>
		<p>Nissan : TRL-250SCN</p>	









Bellow No.: 0V6250	1V 6250F		铁活塞
		TOYOTA : TRL-250	
Bellow No.: 0V6257	1V 6257		铁活塞
		Phoenix : 1DF25A-7 Solaris : 1001101044 / 1001101047 : P-1001101044 / P-1001101047	
Bellow No.: 0V6257	1V 6257SA		No piston
		Phoenix : 1DF25A-7 Solaris : 1001101044 / 1001101047 : P-1001101044 / P-1001101047	
Bellow No.: 0V6270	1V 6270		铁活塞
		Nissan : TRL-270T	









Bellow No.: 0V6364	1V 9158		塑料活塞
		Firestone : W01-358-9158 Contitech : 4811N04 Goodyear : 1R14-030 Taurus : AS622-9158 Leland : SC2045 Navistar : 554780C1 Neway : 90557005 / 90557069 / 9004197 Ridewell : 1003589158C Hendrickson : S2063/36514-1/4 : B-12514-004/B-12514-011	
Bellow No.: 0V6413	1V 6413	 7.137	铝活塞
		FIRESTONE : W01-455-6413 : 1T19L-5 东风天龙KL	
Bellow No.: 0V6431	1V 6431		铁活塞
		Granning : 15590 Contitech : 6431 NP 01 DAF : 1849374	
Bellow No.: 0V6604	1V 6029		铁活塞
		Contitech : 6604NP01 Airtech : 36108K Airfren : 20.6420.CM DT : 2.62434 Templin : 04.020.6201.130 : 04.060.6106.990 / 04.060.6206.130 Volvo : 20753108 / 70321690 : 70313718 / 70321692	













<p>Bellow No.: 0V6604</p>	<p>1V 6029SA</p>	<p>KG</p>	<p>No piston</p>
		<p>Contitech : 6604NP01 Airtech : 36108K Airfren : 20.6420.CM DT : 2.62434 Templin : 04.020.6201.130 : 04.060.6106.990 / 04.060.6206.130 Volvo : 20753108 / 70321690 : 70313718 / 70321692</p>	
<p>Bellow No.: 0V6620</p>	<p>1V 6220</p>	<p>KG</p>	<p>铁活塞</p>
			
<p>Bellow No.: 0V6620</p>	<p>1V 6620</p>	<p>KG</p>	<p>铁活塞</p>
			
<p>Bellow No.: 0V6620</p>	<p>1V 6838</p>	<p>KG 7.099</p>	<p>铁活塞</p>
			

















Bellow No.: 0V6684	1V 4561	 KG	铁活塞
		Granning : 92622 Cotitech : 4561 NP 02 Volvo : 22058738	
Bellow No.: 0V6684	1V 6684	 KG	塑料活塞
		CF Gomma : 207122 / 1TS-270-23-C DT : 7.12014 IVECO Stralis : 41270465 / 42559765 / 7501206684	
Bellow No.: 0V6684	1V 6685	 KG	塑料活塞
		CF Gomma : 207173 / 1TS-270-23-C DT : 7.12013 IVECO Stralis : 41270466 / 42559766 / 7501206685	
Bellow No.: 0V6684	1V 6686	 KG 6.06	塑料活塞
		CF Gomma : 207170 : 1TS-270-23-C DT : 7.12016 IVECO Stralis : 41270462 : 42559767 : 7501206686	

















Bellow No.: 0V6684	1V 6687		塑料活塞
		CF Gomma : 206687 : 1TS-270-23-C DT : 7.12014 IVECO Stralis : 41270463 : 7501206687	
Bellow No.: 0V6754	1V 6434		铁活塞
		Granning : 15508 DAF : 1883826	
Bellow No.: 0V7304	1V 7304		铁活塞
			
Bellow No.: 0V7666	1V 7666		铝活塞
		Firestone : W01-455-7666 hendrickson : C-20010	









Bellow No.: 0V7835	1V 7835	KG	铁活塞
			
Bellow No.: 0V8192	1V 8192	KG	铁活塞
		<p>Firestone : W01-S15-8192 / 1T15VR-3 Goodyear : 1T13-746 / 566263523 Meritor : MLF7141 Scania : 470920 / 488265 / 1440301 Phoenix : 1DF23B-1 Airtech : 134622 / 330301K Airffren : 20.30301.CM DT : 1.25628 Granning : 15717 Peautomotive : 084.292-41A</p>	
Bellow No.: 0V8192	1V 8192-D	KG	铁活塞
		<p>Firestone : W01-S15-8192 / 1T15VR-3 Goodyear : 1T13-746 / 566263523 Meritor : MLF7141 Scania : 470920 / 488265 / 1440301 Phoenix : 1DF23B-1 Airtech : 134622 / 330301K Airffren : 20.30301.CM DT : 1.25628 Granning : 15717 Peautomotive : 084.292-41A</p>	
Bellow No.: 0V8192	1V 8192SA	KG	4.058 No piston
		<p>Firestone : W01-S15-8192 / 1T15VR-3 Goodyear : 1T13-746 / 566263523 Meritor : MLF7141 Scania : 470920 / 488265 / 1440301 Phoenix : 1DF23B-1 Airtech : 134622 / 330301K Airffren : 20.30301.CM DT : 1.25628 Granning : 15717 Peautomotive : 084.292-41A</p>	

















Bellow No.: 0V8193	1V 8193		铁活塞
		Firestone : W01-358-8193 / 1T15PR-3 Templin : 04.060.6306.090 Goodyear : 1R12-809 Airtech : 330302K Airfren : 20.30302.CM DT : 1.25665 Peautomotive : 084.293-41A Scania : 1440302/470921 : 1515499/488266	
Bellow No.: 0V8195	1V 8195SA		No piston
		Goodyear : 1R14-749/566-28-3-518 : 1R14-852/566-28-3-554 Hendrickson : HS507518	
Bellow No.: 0V8473	1V 8473		铁活塞
		Granning : 93911	
Bellow No.: 0V8566	LQ9V 8566		铁活塞
		Firestone : W01-358-8566	

















Bellow No.: 0V8603	1V 8603		铁活塞
		OE : C-33001 : 10 10K-14 S 1024 H	
Bellow No.: 0V8709	1V 8752	 7.919	铝活塞
		Firestone : W01-358-8752 Contitech : 1010-15S518 Goodyear : 1R13-138 Seats : 201642 Ridewell : 1003588752C Triangle : 8518/6390 Watson&Chalin : AS-0094 / AS-0084	
Bellow No.: 0V8709	1V 8755	 8.795	铝活塞
		Firestone : W01-358-8755 Goodyear : 1R13-124 Navistar : FLRTMX1R13124	
Bellow No.: 0V8709	1V 8782		铁活塞
			













Bellow No.: 0V8713	1V 7402	 7.204	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-7402 / W01-358-8713 : 1T17GKA-55 Contitech : 1010B-16 P 162 : 11 10.5A-16 (已验证) Holland(Neway) : 90557402 : 95.4016 GOODYEAR : 1R13-176 适用于华劲车桥	
Bellow No.: 0V8721	1V 0775SA	 4.858	 No piston
		Firestone : W01-M58-0775 / 1T17AR-4.5 Contitech : 836MB/513985 Meritor : MLF7017 Phoenix : 1DF25-4 Airtech : 120162 / 3836-01P Templin : 04.060.6106.280 DT : 5.10240 Granning : 15990 Peautomotive : 084.054-11A / 084.054-71A : 084.054-21A/084.054-41A VDL/DAF : 0513985	
Bellow No.: 0V8721	1V 0776SA	 4.916	 No piston
		Firestone : W01-M58-0776 / 1T17AR-4.5 Contitech : 836M Goodyear : 1R12-700 Meritor : MLF7018 Phoenix : 1DF25-1 Dunlop FR : D13U32 Airtech : 120142/3836P Templin : 04.060.6106.260 Granning : 15991 Peautomotive : 084.052-11A / 084.052-71A : 084.052-21A/084.052-41A VDL/DAF : 0067504	
Bellow No.: 0V8721	1V 0777SA		 No piston
		Firestone : W01-M58-8721 Contitech : 836M2K1 / 60210 Goodyear : 1R12-711 Phoenix : 1DF25-13 Taurus : KR721-03 Dunlop FR : D13B31 Airtech : 131062 / 3836-02K Granning : 15996 WABCO : 9518127110 Meritor : MLF8059 VDL/DAF : 0388167	









Bellow No.: 0V8721	1V 8722	 9.097	 铁活塞
		Firestone : W01-M58-8722 Phoenix : 1DF25-11 : 1T17AR-4.5 Taurus : KR721-06 Contitech : 836MK1/60209 Dunlop FR : D13B32 Goodyear : 12R12-712 WABCO : 9518127120 DAF : 1697678 Granning : 17066 : 0388165 Meritor : MLF7060 Airfren : 20.836.1CM DT : 5.10222 Peautomotive : 084.052-13A/23, Airtech : 131022 : 084.052-73A : 3836K : 084.052-43A	
Bellow No.: 0V8725	1V 8725	 7.725	 铝活塞
		Goodyear : 1R13-097	
Bellow No.: 0V8766	1V 8766		 铁活塞
		Firestone : W01-M58-8766 Contitech : 912NP02 Phoenix : 1D28D2 Dunlop FR : D13B03 Goodyear : 1R14-758 CF Gomma : 1T19E-4 SAF : 3.229.0005.01/3.229.0013.00/3.229.0006.01 Hendrickson : 507782 Weweler : US96681F ROR/Meritor : 21222673 Fruehauf : M060770	
Bellow No.: 0V8766	1V 8766SA		 No piston
		Firestone : W01-M58-8766 Contitech : 912NP02 Phoenix : 1D28D2 Dunlop FR : D13B03 Goodyear : 1R14-758 CF Gomma : 1T19E-4 SAF : 3.229.0005.01/3.229.0013.00/3.229.0006.01 Hendrickson : 507782 Weweler : US96681F ROR/Meritor : 21222673 Fruehauf : M060770	















Bellow No.: 0V8786	1V 6146	KG	铁活塞
		<p>Firestone : W01-M58-8786 / 1T19L-14 Contitech : 4912NP07/60880 Goodyear : 1R13-711 RVI : 5.0.10.294.307B Phoenix : 1DK28F4 Dunlop FR : B13B40 Airtech : 131202/34912K Granning : 16046 WABCO : 9518137110 Renault : 5.010.294.307.C Meritor : MLF7063</p>	
Bellow No.: 0V8786	1V 6146SA	KG	No piston
		<p>Firestone : W01-M58-8786 / 1T19L-14 Contitech : 4912NP07/60880 Goodyear : 1R13-711 RVI : 5.0.10.294.307B Phoenix : 1DK28F4 Dunlop FR : B13B40 Airtech : 131202/34912K Granning : 16046 WABCO : 9518137110 Renault : 5.010.294.307.C Meritor : MLF7063</p>	
Bellow No.: 0V8787	1V 8787	KG	铁活塞
		<p>Contitech : 4912NP13 FIRESTONE : W01-M58-5520 : 1T19LL-14 VOLVO : 21978504 / 20726768 : 25372795 AIRTECH : 50 10 600 328 DT : 6.13013 Phoenix : 1DK28F-6 FEBI BILSTEIN : 39907 PETERS ENNEPETAL : 084.118-73A</p>	
Bellow No.: 0V8787	1V 8787SA	KG	No piston
		<p>Contitech : 4912NP13 FIRESTONE : W01-M58-5520 : 1T19LL-14 VOLVO : 21978504 / 20726768 : 25372795 AIRTECH : 50 10 600 328 DT : 6.13013 Phoenix : 1DK28F-6 FEBI BILSTEIN : 39907 PETERS ENNEPETAL : 084.118-73A</p>	









Bellow No.: 0V8852	1V 8864-1	  塑料活塞
		Firestone : W01-358-8864
Bellow No.: 0V8984	1V 8984	  铁活塞
		Firestone : W01-358-8984 : 1T66E-11.8 Wabash Croadrailer Rowe Truck AS(1400 nHL Ride)
Bellow No.: 0V8G-15	1V 6433	  铁活塞
		Goodyear : 1R11-858 Granning : 93808 Volvo : 20909152 / 21321520 : 21321520 / 20843253
Bellow No.: 0V9010	1V 8805	  塑料活塞
		Firestone : W01-358-8805 Contitech : 9.10.14P462 Goodyear : 1R12-438 / 566-24-3-038 Ride well : 1003588805C Triangle : 8462 / 6362

















Bellow No.: 0V9010	1V 9010	 7.176	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-9010 / 1T15M-4 Contitech : 910-14P345 Goodyear : 1R12-352 / 566-24-3-076 Hendrickson : S2827 / S11566 Airtech : 3415402KPP Dayton : 3529010 Reyco : 12928-01 MASA : T27129063 Tuthill : 1292801 Triangle : 8345/6362 Ridewell : 1003589010C Watson&Chalin : AS-0044	
Bellow No.: 0V9033	1V 9033		 铝活塞
		Firestone : W01-358-9033 / 1T15M-0 Contitech : 910-10P328 Goodyear : 1R12-351 / 566243067 Neway : 90557012 / 90557085 / AR1517-1 / AR1515- : 90044198 / 90557011 / 90557023 SAF : 3.228.0001.0 Triangle : 8328 / 6360	
Bellow No.: 0V9084	1V 9084	 9.33	 铁活塞
		Firestone : W01-681-9084 : 1T15M-6 / W01-358-9211 Granning : 2692/15690 Piston : WC13580697 Triangle : 8512 / 6363	
Bellow No.: 0V9250	1V 9250		 铁活塞
		Goodyear : 1R11-250 : 566-22-3-143	









Bellow No.: 0V9250	1V 9250-1		铁活塞
		Goodyear : 1R11-250 : 566-22-3-143	
Bellow No.: 0V9260	1V 9260		铁活塞
		Goodyear : 1R11-740 : 506-22-3-520 Hendrickson : HA100310	
Bellow No.: 0V9293	1V 6432		塑料活塞
		Granning : 15529 DAF : 2037231	
Bellow No.: 0V9293	1V 9293	 6.357	塑料活塞
		Firestone : W01-358-9293 Dayton : 352-9293 : 1T15LP-5 Granning : 8896 Goodtear : 1R10-120 Loadguard : SC2048 : 1R12-501 Triangle : 8424/6378 : 566203021 Airtech : 122442 Contitech : 99K-15P424 : 39293K Neway : 90557127(RL-196-14) : 90557120(RL-196A-14) Reyco granning : 8896	

Bellow No.: 0V9300	1V 9300	 KG	铁活塞
		Goodyear : 1R14-815 : 566-28-3-529 Dunlop : D14B43 Airtech : 131152 / 32924CPP SAF : 2923VK / 3.229.0029.00 : 2924V / 3.229.0041.00	
Bellow No.: 0V9306	1V 9306	 KG	塑料活塞
		Contitech : 4157NP14 Granning : 93006	
Bellow No.: 0V9391	1V 9391	 KG	铁活塞
		Firestone : W01-M58-8513 Contitech : 4390NP22 Goodyear : 1R72-440-290 Phoenix : 1KF21-22 Airtech : 135622 / 34390-22C DaimlerChrysler : A9423205021 / A9423202921 BENZ : A9423202821/ A9423202921/ A9423205021	
Bellow No.: 0V9400	1V 9400SA	 KG 4.796	No piston
		Contitech : 4882N1P01 Airtech : 122122 / 34882P Granning : 94002 Peautomotive: 084.249-70A / 084.249-10A Meritor : MLF7136 DT : 3.66404 Templin : 04.060.6100.930 / 04.060.6106.930 MAN : 81.43601.0151 / 81.43601.6065	

Bellow No.: 0V9401	1V 9401SA	 No piston	
		Firestone : W01-358-9401 : 1T15T-1 Airtech : 135822 / 34183-24C	
Bellow No.: 0V9541	1V 5771SA	 No piston	
		Firestone : W01-358-5771 : 1T15TQ-1	
Bellow No.: 0V9541	1V 9541	 5.524	 铝活塞
		Firestone : W01-358-9541 : 1T15LA-0 Contitech : 99-10S861 Kenworth : C81-1005, Airglide 20005/03 : or Later, Airglide 460, Airglide 690	
Bellow No.: 0V9541	1V 9625	 6.229	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-9625 : 1T15LA0 Contitech : 99-10P538 Goodyear : 1R11-222 / 566-22-3-021 Kenworth : K30-323 / K03-325 Triangle : 8538	

Bellow No.: 0V9541	1V 9675		塑料活塞
		Firestone : W01-358-9675	
Bellow No.: 0V9543	1V 9543	 7.174	铁活塞
		Goodyear : 1R12-543 : 566-24-3-076 Neway : 9055-7275	
Bellow No.: 0V9616	1V 9616	 6.096	铝活塞
		Firestone : W01-358-9616 : 1T15L-1.5 / 1T15KW-1.5 Contitech : 99-12P515 Airtech : 39616K Kenworth : K303-16 Triangle : 8515/6368 Neway/Holland : 90557250 Note : Brachet 6039	
Bellow No.: 0V9622	1V 9547	 5.095	塑料活塞
		Firestone : W01-358-9547 Goodyear : 1R11-268 Kenworth : C81-1004	

Bellow No.: 0V9622	1V 9617	 5.355	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-9617 : 1T15LA(-1) Goodyear : 1R11-219 / 566223021 Contitech : 99-9P860 Kenworth : K-303-18 Triangle : 85146397	
Bellow No.: 0V9622(1T15LA-(-1	1V 9622	 5.398	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-9622 : 1T15KW-(-1)/1T15LA-(-1) Goodyear : 1R11-221 / 566223021 Contitech : 99-9S537 Airtech : 39622K Triangle : 8537 / 6367 Kenworth : K303-19 / K303-22 / K303-28 Meritor : FS9622	
Bellow No.: 0V9626	1V 9626	 6.64	 塑料活塞
		Firestone : W01-358-9626 Contitech : 99-16P568 Hendrickson : S23720 Triangle : 85686524	
Bellow No.: 0V9645	1V 9645		 塑料活塞
		Firestone : W01-358-9645 : 1T15MBTW12 Contitech : 910BP-22P739 Hendrickson : S23612 Triangle : 85646421	

Bellow No.: 0V9Y-19	1V 4171Y00		铁活塞
			
Bellow No.: 1V6339	1V 6339Y00		铁活塞
			
Bellow No.: 1V7230	1V 7230	 11.92	铁活塞
 <p data-bbox="805 1187 1133 1220">Toyo : TRL-230-LLH</p>			
Bellow No.: 0V8566	1V 8776		铁活塞
 <p data-bbox="805 1680 1141 1713">Air bag C-25319 566-28-3-152</p> <p data-bbox="805 2049 1189 2094">20230420新品, 目前只有中基下单</p>			

Платежная Информация Компании

Company details: Hong Kong

BENEFICIARY: ACS LIMITED

BENEFICIARY ADDRESS: 18F, RADIO CITY, 505 HENNESSY ROAD,
CAUSEWAY BAY, HONG KONG

BANK NAME: HONG KONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION (HSBC)

ACCOUNT NUMBER: 582356507838

SWIFT CODE: HSBCHKHHHKH

Company details: China

Industrial and Commercial Bank of China

Zhejiang Provincial Branch

Swift BIC: ICBKCNBJZJP UID

No: 307911

Beneficiary Account No: 1202021109814039963

Beneficiary Name and Address: Hangzhou Fei Hu Trading Co., Ltd
Room 2452, 258

Zhonghezhong Road, Shangcheng District, Hangzhou city,
Zhejiang Province, China

1202021109800321804 - RMB

1202021109838016046 - EUR

1202021109814039963 - USD

